

通学路安全点検および合同点検における対応について(中間報告)

学校区	危険箇所について			学校安全の観点	安全対策等		対応希望の有無	関係期間からの回答内容等 中間報告
	通学路危険箇所の住所	目印	危険箇所としてあげる理由 危険箇所の状況		交通安全	防犯		
				有無				
咸宜小	三本松新町5-13(三俣路切〜原田板金工作所前の道路横の水路)	原田板金工作所 つぼみ保育園	水路にかかると小さな橋に手摺やガード等無く、増水時に危険。		○			個人橋のため道路管理者では対策ができません。自治会等に相談してください。
咸宜小	三本松1丁目14-18〜三本松2丁目2-40(日田中央病院前〜三本松2丁目方面への道路)	日田中央病院、泰勝軒 日田中央病院たんぼほ保育所	道幅が狭く歩道スペースの確保なし。一気に速度を上げ通過する車が多い。	○		○	○	・ブルーラインを設置します。設置時期については検討します。 ・下校時の駅前交番等によるパトロールの継続実施に対応。
咸宜小	三本松1丁目4-36〜6-22(咸宜小正門前〜サロンド・コフワール和田間の道路)	和田皮膚科医院 今村生花店	道幅が狭く、減速せずに走行する車が多い。特に鉄橋下は極端に狭く危険。			○	○	20キロの速度規制設置済み。 駅前交番等によるパトロールの継続実施に対応。
咸宜小	三本松1丁目5-10〜7-8(市営駐車場前、居酒屋泊橋付近〜三本松交差点の横断歩道)	市営三本松駐車場 居酒屋泊橋、来々軒	横断歩道を渡るとうする人がいても車が止まらない。速度も緩めない。			○	○	30キロの速度規制設置済み。 駅前交番等によるパトロールの継続実施に対応。
咸宜小	三本松1丁目5-36(松栄堂付近T字路)	和菓子松栄堂付近	右折左折する車が多く、児童の横断時に危険	○		○		× 通行する方々に注意してもらいたい。
咸宜小	田島1丁目7-3(田島陸橋下の交差点)	森下酒店 アポロ美容室	陸橋下を歩行する児童に気づかない運転手が多く危険。			○		○ 管轄する日田駅前交番員等によるパトロールの継続実施。
咸宜小	田島1丁目13-21(田島第三児童公園付近のY字路)	中央新建材 クリーニングきれい倉	見通しが悪く危険。			○		○ 路面標示を設置します。 設置時期については検討します。
咸宜小	三本松1丁目1-24(日田中央病院職員駐車場西側のブロック塀)	日田中央病院 ぼっかほけ治療院	駐車場西側に面した高いブロック塀が老朽化のため倒壊しないか心配。			○		○ 担当課調整中
咸宜小	三本松1丁目14-13(日田中央病院前交差点)	日田中央病院 泰勝軒	交通量が多く、どの方向から進入しても見えにくく、接触事故も多い。	○		○	○	× 通行する方々に注意してもらいたい。
咸宜小	港町8番(港町の水路)	ビハ〜う豆田	水路に蓋がないところが多く危険。大雨の増水時は道路との境目が分かりにくく特に心配。		○			○ 農業用水路であり、維持管理等の観点から蓋の設置困難。
咸宜小	港町4-14(整体えがお快福倶楽部前T字路)	整体えがお快福倶楽部	近くに市営駐車場があり、東が車両が多く、スピードを出す車も多い。横断歩道の設置を要望			○	○	○ 溝留場所が道路の上しかなく、現状では横断歩道の設置は不可。
咸宜小	港町6-48〜6-18(りんご苑前交差点から三俣路切までの道路)	りんご苑 三俣路切	交差点は登校時に車や自転車の混雑が多い。路側帯の白線が消えかけている部分がある。	○				○ 外側線の再設置を実施します。 時期については検討します。
咸宜小	港町1番(港町公園横の城内川の小道)	港町公園	大雨の時の、増水の危険。		○			×
咸宜小	港町5-3(漆梁橋のT字交差点)	漆梁橋、日田バス港町バス停 お食事処そのだ	道幅が狭く、減速せずに走行する車が多い。交差点に向かい勾配があり、登校時に車と自転車の交通量が多く危険。			○		○ 交差点標示の検討します。
咸宜小	港町1-19(港町公園前の道路)	港町公園前	港町公園に近所の子どもたちが遊びに来ており、自転車、徒歩での通行がある。道路標示が消えかけており、通行車両が気づきにくい危険			○		○ 標示更新予定
咸宜小	淡窓2丁目2-18(咸宜園西側(岩尾病院前)の通りと垣根)	咸宜園信号 咸宜園教育研究センター 岩尾病院	急なカーブで道幅も狭い。歩行者・自動車ともに垣根のために見通しが悪く危険。垣根の移動等改善を要望	○		○	○	○ 担当課調整中
咸宜小	淡窓2丁目2-18(咸宜園交差点の信号)	咸宜園信号 咸宜園教育研究センター	信号の位置が高く、信号無視の車が見られる			○	○	○ 視認性の関係から、信号機の高さは変更不可 今後電球をLEDに変更する予定であるため、灯火自体が視認しやすくなる予定
咸宜小	淡窓2丁目4-16(JR高架下の横断歩道)	JR高架 えこう焼きそば店	横断歩道を渡るとうする人がいても車が止まらない。速度も緩めない。			○		○ 看板については地元交通安全協会及びPTAにて設置をお願いします。
咸宜小	淡窓2丁目5-38(琴音庵の横の道路)	琴音庵(カフェ)	道幅が狭く、登下校時の車両の通行時が危険	○				○ 看板については地元交通安全協会及びPTAにて設置をお願いします。
咸宜小	淡窓2〜1丁目咸宜園〜ブランシール(抜け道)	咸宜園信号 ブランシール	幅員が狭く、登下校時の車両通行が危険。	○		○	○	○ 外側線を設置します。時期については検討します。看板については地元交通安全協会及びPTAにて設置をお願いします。
咸宜小	淡窓1丁目4-31(交差点のカーブミラーと道路標識)	五反田鍼灸院 ブランシール(ケーキ店)	道路標識(写真青枠)により、豆田方面からの車両が、カーブミラーで確認できない状況。道路標識の裏が緑色のため、豆田方面の道路(アスファルト)と認識してしまうこともある	○				○ ミラーの角度調整を行います。 ・交通事故の発生もなく、標識移設の必要はなしと判断。駅前交番等によるパトロールの継続実施に対応。
咸宜小	淡窓1丁目4-31(交差点のカーブミラーと道路標識)	ブランシール(ケーキ屋)	道路規制の時間が決まっており、登校時間帯に左折できないが、時間になっても侵入車両があり危険	○				○ 駅前交番等によるパトロールの継続実施
咸宜小	淡窓1丁目5-38〜中城町5-28の道路(主要地方道日田玖珠線)	ブランシール(ケーキ店) 金光 教日田教会 中城町祇園山鉾 中城町薬師堂	交通量が多く、スピードを出した車両も多く危険	○				○ 通学路周辺を調査して、適切な箇所に路面標示による注意喚起を検討します。 ・要望路線には既に横断歩道があるため、増設は不可。駅前交番等によるパトロールの継続実施に対応。
咸宜小	淡窓1丁目5-13(淡窓1丁目交差点)	咸宜小学校 ファミリーマート日田淡窓店	昨年度途中、完全な歩車分離型信号機に改修。	○		○	○	○ ①他の交通への影響があるため、青信号の延長は不可。駅前交番等によるパトロールの継続実施に対応。 ②ご要望箇所に車止めを設置します。
咸宜小	淡窓1丁目1-49〜3-32(たかはし整骨院から田島郵便局までの道路)	たかはし整骨院 日田シティタクシー 田島郵便局	道幅が狭い。			○		○ ブルーラインを設置します。 設置時期については検討します。
咸宜小	淡窓1丁目1-45(市役所前交差点)	市役所	朝の登校時間に児童・高校生・出勤者が重なり混雑。特に自転車との接触が心配。			○	○	○ 交通防犯講話等を通じて自転車利用者に対するマナーアップ啓発広報を継続するとともに、パトロール時の警戒を実施する。
咸宜小	丸の内町9番(丸の内公民館付近の側溝)	丸の内公民館	側溝に蓋がない箇所があり、歩行時に落ちる危険あり			○		○ 農業用水路であり、維持管理等の観点から蓋の設置困難である。
咸宜小	丸の内町4-9(中島商店前の交差点の一時停止)	中島商店	「止まれ」の文字が消えかけており、車が一時停止しないことがあり危険。	○				○ 標示更新予定
咸宜小	丸の内町8-51(中島商店前の交差点の水路)	中島商店	現在、赤いポールを4つ設置しているが、水路が交差点に沿ってカーブしており、落ちやすく危険。	○				○ ポールの増設を行います。 設置時期については検討。
咸宜小	丸の内町4-9(中島商店前の交差点)	中島商店	交差点に横断歩道があるが、交通量が多く、左右の見通しが悪い。			○		○ 道路標示については、咸宜小28日より回答 スクールゾーン表示については、スクールゾーンは学校から500m以内のため該当しない。
咸宜小	三本松1丁目1-2(大分銀行〜サガラスポーツの歩道)	大分銀行 サガラスポーツ	交通量があり、歩行者用路側帯標示がない状態となっている。			○		○ 通学路周辺を調査して、適切な箇所に路面標示による注意喚起を検討します。
咸宜小	中央1丁目1-20(サンパーク前横断歩道)	サンパークマンション	交通量が多い。コンビニへ行くときや登下校時に横断歩道を利用する場合に危険が多い。	○				○ 通学路周辺を調査して、適切な箇所に路面標示による注意喚起を検討します。
咸宜小	中央1丁目3-1(オリビエ横)	オリビエ	道路標識が腐食しており、倒壊の危険あり。	○	○	○		○ 標識更新予定
咸宜小	中央1丁目412-1(ローン駐車場横歩道)	中央ローン	近隣にマンションがあり、登下校時の児童が多くいる。ローンに出入りする車両が多く、歩行者の安全を守る手立てがない。			○		○ 県道沿線の店舗等へ切り出す車両に対する注意喚起対策は困難です。必要に応じて、当該店舗への相談をお願いします。
咸宜小	田島2丁目1-22(大原通り 宇野建築事務所・東進ハイスクール横の歩道)	市役所 宇野建築事務所	歩道の幅が狭く、車との距離が近い接触が心配。			○	○	○ 設置場所が無く困難
咸宜小	田島1丁目7-14(田島1丁目7番周辺の道路)	よしまさ歯科医院 大石楽器店駐車場	「止まれ」の文字が消えている所が多く、車が一時停止を超えてくることあり危険。	○				○ 標示更新予定
咸宜小	田島町500番地(奥村日田病院職員駐車場横の道路)	奥村日田病院 デイケアセンターふれんどりー	坂道の道路がポコポコになっていて転倒の危険。中学生も自転車で転倒している。			○		○ 舗装の補修を検討します。
咸宜小	大字田島495-1(ドラックストアモリ田島店の前の歩道)	ドラックストアモリ田島店 日田市立東部中学校	下校時から夕方(夜)の時間帯に、店への出入り車両が多く危険。			○		○ 看板については地元交通安全協会及びPTAにて設置をお願いします。
咸宜小	淡窓2丁目8-2〜2丁目4-7(久大本線沿い通学路)	久大本線 きもの乃よしたけ	通学路が狭く、自転車通学の中学生が通るときにギリギリで危ない。 時間帯が遅くなると暗く人気がなくなる。			○		○ 拡幅は困難 防犯灯の設置については自治会事業でお願いします。
桂林小	城町橋歩道	城町橋	歩道が狭く、車・自転車・中高生の交通量が多い。			○	○	○ 御幸橋・新橋改修後整備予定
桂林小	城町橋みのり保育園入口	城町橋・みのり保育園	朝時間、みのり保育園への送迎車と、みのり保育園側から出てくる車とで非常に混雑する。車両と、横断中の児童との接触の危険が高い。			○		○ 駅前交番等によるパトロールの継続実施
桂林小	丸山2丁目 マリエール〜月隈木履の細い道	マリエール駐車場	両側に塀があり、大通りから見えづらく人通りも少ないため、犯罪に巻き込まれないか心配である。塀の老朽化が心配。	○	○			○ 管轄する日田駅前交番員等によるパトロールの継続実施。 塀の老朽化に関しては、市町村自治会に相談してもらいたい。
桂林小	丸山2丁目 月隈木履付近の横断歩道	月隈木履	交通量が多く、児童が横断する際、なかなか止まってくれない。	○		○		○ 駅前交番等によるパトロールの継続実施
桂林小	上城内町 山側の歩道 過去土砂崩れ箇所	城内公園入口〜陸上競技場入口	2017年の豪雨の際、土砂崩れが起こった。また、雑草等も歩道まで出てきている。			○		○ 地元自治会と協議して要望書を提出してください。
桂林小	桂林小ブルー横(西側)の細い道路	古賀金物店入口	T字路になって、見通しが悪く、児童の急な飛び出しにより、車と接触しかけたことが発生している。			○		○ 管轄する日田駅前交番員によるパトロール時の警戒を実施する。
桂林小	桂林小東側道路沿いの側溝	桂林小遊具側	蓋がないため、落ちる児童がいた。			○		○ 反対側にブルーラインの設置を行いますのでそちらを歩いてもらうよう指導をお願いします。

学校区	危険箇所について			学校安全の観点		安全対策等		対応希望	関係期間からの回答内容等 中間報告
	通学路危険箇所の住所	目印	危険箇所としてあげる理由 危険箇所の状況	交通 安全	防犯 防災	安全 教育	ケガ防止 等により 見守り活	有無	
桂林小	上城内町 日田高校前	日田高校前交差点	登下校時の交差点の安全確保のため、防護柵の設置を要請。	○			○	○	ポラードを設置予定です。
日隈小	日田市中釣町498-1付近	リバーサイドコーポ日田前脇道	コンクリートが破損しているため、足を引っかけて転倒する危険がある。	○			○	○	蓋部分の補修を行います。
日隈小	日田市日ノ隈町515付近	日隈小体育館裏ガード下	カーブミラーや横断歩道がないため、運転手が歩行者に気づきにくい。	○			○	○	歩道間の渡しの横断歩道であり、横断距離も短いことから、設置困難
日隈小	日田市日ノ隈町515付近	日隈小体育館裏側道	時間帯指定の道路標示が消えているため、運転手に認識されにくい。	○			○	○	警察での設置は不可 ※現在、路面への時間帯指定の表示は行っていない。
日隈小	日田市日ノ隈町515付近	日隈小体育館裏側道	時間帯指定の道路標示が消えているため、運転手に認識されにくい。	○			○	○	警察での設置は不可 ※現在、路面への時間帯指定の表示は行っていない。
日隈小	日田市日ノ隈町578付近	日隈小グラウンドに下りる階段	雪の日など、滑りやすく危険。	○			○	○	河川護岸となるため設置不可
日隈小	日田市日ノ隈町578付近	日隈小グラウンド出口	グラウンドから道路に出る際に、ミラーがないため、車の通行を確認できない。	○			○	○	保護者への引き渡し時等、限定したようとなるため、設置困難。学校での安全対策を実施してもらいたい。
日隈小	日田市日ノ隈町591-3付近	竹下土木前	ガードレールが設置されていないため、水路に落ちる危険性がある。	○			○	○	ガードレールの設置を検討します。
日隈小	日田市隈2丁目4-3付近	S. G. AUTO前三叉路	道路標示が消えているため、運転手に一旦停止が認識されにくい。また、一旦停止の道路標示も運転手が気づきにくい場所に設置されている。	○			○	○	標示更新予定
日隈小	日田市亀山町3-8付近	カネクマ山口商店前	歩道が整備されていないため、通学路として危険である。	○			○	○	ブルーラインの設置の検討をします。
日隈小	日田市中ノ島町192付近	日隈こども園入り口	空き地が雑木林になっており、運転手が歩行者に気づきにくい。雑木林のため、歩道を歩かにくい状況。	○			○	○	地権者を調査し、雑木の伐採を依頼します。
日隈小	日田市亀山町4付近	日田ゆうあい前	道路標示が消えているため、運転手に通行に対する注意喚起がされにくい。	○			○	○	道路標示の設置の検討をします。
日隈小	日田市亀山町4-15付近	日田ゆうあい先クラック	見通しが悪いが、ゴミ収集車など大型車も通るため危険。	○			○	○	ブルーラインの設置が困難のため、スピード落とせの道路標示を設置します。 時期については検討します。
若宮小	日田バス車庫：日田市東町1～東町公園：日田市東町3-716	日田バス車庫、東町公園	道幅が狭く、路側帯がない	○	○		○	○	・R5年度に白線設置済み。 ・管轄する日田駅前交番員等によるパトロールの継続実施。
若宮小	学校裏門：日田市若宮町2-15～(有)羽衣：日田市若宮町3-34	若宮小学校、すばるこども園	道幅が狭い割に、登下校時間の交通量が多い	○			○	○	外側線の設置を行います。 時期については検討します。
若宮小	(有)羽衣先の交差点：日田市若宮町5-1	フェニックスホール日田玉泉院	若宮から南元町への通り抜ける車が多い。	○			○	○	看板については地元交通安全協会及びPTAにて設置をお願いします。
若宮小	大分日産自動車日田店：日田市本町8-11～廣門寺：日田市東町5-2-1	大分日産自動車、廣門寺	道幅が狭い割に、抜け道として交通量が多い	○			○	○	舗装改修予定のため施工時期に検討します。
若宮小	本町第二公園付近中野川沿い：日田市本町11-56	ホテルシシア、本町第二公園	道幅が狭い割に、抜け道として交通量が多い	○			○	○	看板については地元交通安全協会及びPTAにて設置をお願いします。
若宮小	若宮歩道橋：日田市竹田新町1-16～エトス若宮：日田市竹田新町1-30	カーショップヒグチ、エトス若宮、すばるこども園	歩道の横に柵がなく、落ちてく。道幅が狭い割に、抜け道として交通量が多い	○			○	○	市道ではない為自治会での対応が学校での安全指導をお願いします。
若宮小	若宮小学校裏：日田市若宮町2	若宮小学校裏門を出て一之宮病院へ抜ける道	道幅が狭く、交通量が多い。	○			○	○	看板については地元交通安全協会及びPTAにて設置をお願いします。
三芳小	日田市大字日高952-3付近	刃連町健康育成の看板あり	道幅が狭く、S字になっており見通しが悪い。朝の通勤時には交通量も多く、歩行者が危険。徐行しない車もあります。	○			○	○	スピード落とせ道路標示の設置をします。時期については検討します。 ブルーラインの設置を検討します。
三芳小	日田市刃連町30-1付近	三芳児童公園十字路 写真⑳	国道側から公園方面へ入ってくる車と児童が危うく接触しそうになりました。カーブミラーはありませんが、右側から家の影に隠れて進むとミラーの死角になり、出会いがしらに衝突する危険があります。	○			○	○	今のミラーで対応できているため設置できません。交差点では注意して通るように指導をお願いします。看板は地元交通安全協会及びPTAにて設置をお願いします。
三芳小	日田市下井手町52付近	日田市民生協三芳店 写真21、22	令和6年3月1日に当時三芳小学校2年生の児童が国道386号を横断中に走行車両に接触し、救急車で搬送されました。	○			○	○	直近に歩道橋があるため、横断歩道の設置は不可 歩道橋を渡るように指導して下さい
三芳小	日田市下井手町940付近	三芳小学校 写真23、24	令和5年に、小学校裏門付近で児童送迎のための車両が隣接する幼稚園の塀に衝突する事故が発生しました。このことから、保護者へ再三にわたり注意喚起のアナウンスやチラシの配布を行ってきましたが、送迎車両は無くなりません。このような危険状況を解消するため、三芳小学校正門前入口の通学路の通学時間帯車両通行規制の終了時間の8時30分を、30分繰り上げることで裏門の送迎が減少すると考えています。	○			○	○	児童の安全確保のため、規制時間の変更は困難
三芳小	日田市大字求来里545-2付近	原鉄工所 写真25、26	通学路の神来山中区間は交通量は少ないものの、通行車両は通学路の認識がないと思われる速度で運転している現状があります。	○			○	○	看板については地元交通安全協会及びPTAにて設置をお願いします。
三芳小	三芳駅から上井手路切までの線路沿いの道	ゼンリンP197 写真①	幅の狭い道路を、車・自転車・歩行者が行き来するため危険。	○			○	○	スピード落とせ路面標示の設置をします。 設置時期については検討します。
三芳小	桃山の坂の上がり口	ゼンリンP197,211 写真②	カーブになり先が見えづらくなっている上に、歩道と車道の区分がなく危険。	○			○	○	スピード落とせ路面標示の設置をします。 設置時期については検討します。
三芳小	市営刃連住宅より寮前路切間の市道	ゼンリンP169,187 写真④及び⑩～⑫	道幅が狭い上に、通学時間帯の交通量(自動車、自転車、歩行者)が多い。また、出勤時間と重なるため、車のスピードが出ており危険。	○			○	○	スピード落とせ路面標示の設置をします。 設置時期については検討します。
三芳小	日高町「深町産業」南側道路(橋)・水路	ゼンリンP197 写真⑤	大雨時に水路の水が氾濫し、橋の上が冠水する。	○			○	○	地元自治会と協議して要望書を提出してください。
三芳小	日高町「高倉産業」を入って数mの左手	ゼンリンP197 写真⑥	記念碑のところで水路の柵が切れている。	○			○	○	水路の柵部分については民地の為設置不可
三芳小	下井手町「ハイツオヤヤマ」付近	ゼンリンP188 写真⑦	歩道がなく道幅が狭い上に水路が通っているため危険。また、家が密接していて塀が多く、死角も多い。	○			○	○	ブルーラインの設置を検討します。
三芳小	市営刃連住宅より三芳小学校裏門付近	写真27～35	歩行者用路側帯がなく、道幅が狭い。朝の登校時に交通量が多く児童が危険。	○			○	○	ブルーラインの設置を検討します。
高瀬小	銭淵町	南部中学校のお茶畑横の坂	雨が降ると、竹が子どもの背丈まで下がってきて危険	○			○	○	竹林の伐採や手入れは土地所有者にお願いしているため土木課での対応不可
高瀬小	誠和町	ファーストキッチン付近の三叉路	・水路の増水、道路の一部冠水 ・ブルーゾーンが交通量の多い県道側に近い	○			○	○	ご要望の箇所は現在実施している道路改良事業の事業区間に含まれており、その中で対応していきます。
高瀬小	誠和町	高瀬林業センター裏	小学生の通学路であり、通勤路でもある。見通しが悪い。	○			○	○	設置できる場所がないため設置困難。
高瀬小	高瀬本町	永平寺跡碑付近	田んぼの横の水路の幅が広くて深いので、増水時は特に危険。	○			○	○	地元自治会と協議して要望書を提出してください。
高瀬小	琴平町	深野神社入り口と高瀬商店前の側溝	増水時は、側溝の水が道路に流れ出る。	○			○	○	降雨時の出水状況を調査したうえで、対策が可能なかどうかについて検討します。
高瀬小	琴平町	琴平町から大宮町の歩道	歩道と田んぼの高低差が1.1m以上あり、手すりもなく危険	○			○	○	学校での安全指導をお願いします。
高瀬小	大日町	琴平町と大日町の境付近	山の斜面から落石の危険がある	○			○	○	
高瀬小	琴平町	さぶちゃんクリーニングからサッポロビールへ向かう道路	道路横の水路が深く危険・道路幅が狭く大型車の通行も多い。	○			○	○	外側線の設置を検討します。
高瀬小	誠和町	大東自動車廃車置き場付近の三叉路	ミラーが片側しかなく廃車のため見通しが悪い。無灯火の自転車や子どもの飛び出しあり危険。	○			○	○	県道の改良により今後交差点部の改良の予定。
高瀬小	琴平町	琴平温泉看板の交差点	歩道と田んぼの高低差が1.1m近くあり、手すりもなく危険	○			○	○	学校での安全指導をお願いします。
高瀬小	上野町	上野町たちばな商店横	柵がなく、増水時は流れが速い	○			○	○	ガードレール及び転落防護柵どちらかの設置の検討をします。
光岡小	日田市玉川3丁目	天領バス通りの側溝	過去に児童が落ちている。側溝にふたを設置、白線の引き直しを要望	○			○	○	蓋の設置については管理者との協議が必要 外側線の設置について検討します。
光岡小	日田市北友田3丁目	トライアルから夜明方面	通行量が多い。歩行者がほとんどいない。	○	○		○	○	管轄する光岡駐在所員等によるパトロールの継続実施。
光岡小	日田市玉川町	九電工前側溝	側溝が深く、ふたもない	○			○	○	蓋の設置については管理者との協議が必要
光岡小	日田市清岸寺町	アスカ建築総合研究所付近	側溝が深い。昨年度児童が転落。	○			○	○	学校での安全指導をお願いします。
光岡小	日田市北友田3丁目	トライアル前高架下	道幅が狭く、歩道がない。	○			○	○	JRが近接しているため掘削困難。

学校区	危険箇所について			学校安全の観点		安全対策等		対応希望	関係期間からの 回答内容等 中間報告
	通学路危険箇所の住所	目印	危険箇所としてあげる理由 危険箇所の状況	交通 安全	防犯 防災	安全 確保	※アライ 等により 見守り活	有無	
光岡小	日田市北友田2丁目	萩尾公園への新道路	大型車が頻繁に通るが、横断歩道や一時停止線がない(北友田3丁目の児童が通る)	○		○		○	横断歩道設置予定
光岡小	日田市清岸寺町	ガスト前	歩道と車道の間に柵等がなく危険	○	○	○		○	ご要望の箇所は植樹帯で歩車道が分離されており、横断防止柵やガードレールを設置するのは困難です。
光岡小	日田市清岸寺町	木の花ガルテン前	信号待ちをしている児童のすぐ側を大型車両や一般車両が進入してくる	○		○		○	車止めを設置します。
光岡小	日田市吹上町	QJ駐車場前	一般車両の抜け道となっている	○		○		×	通行する方々に注意してもらいたい。
光岡小	日田市日ノ出町	マルミアストア・サンギ駐車場前	一般車両の抜け道となっている	○		○		×	通行する方々に注意してもらいたい。
光岡小	日田市日ノ出町	マルミアストアとドラッグモリの間の道路	一般車両のスピード超過	○		○		×	通行する方々に注意してもらいたい。
光岡小	日田市玉川3丁目	深見美容室～ゆめマートに抜ける道	狭く、交通量も比較的多い	○		○		×	通行する方々に注意してもらいたい。
光岡小	日田市玉川3丁目	坂本硝子前の道路	時速30km未満で走行する自動車が少なく、危険	○		○		×	通行する方々に注意してもらいたい。
光岡小	日田市玉川3丁目	眼鏡市場側の玉川バイパスの歩道	中高生の自転車と小学生の列が接触する危険(自転車の二列での走行等)	○		○		×	通行する方々に注意してもらいたい。
光岡小	日田市玉川3丁目	玉川バイパスから眼鏡市場横の道路への進入口	交通量が意外と多い	○		○		×	通行する方々に注意してもらいたい。
朝日小	山田町	朝日小～(株)シンダイの坂道	電線に竹が倒れ掛かり、重みで電線が切れる危険性がある		○	○		○	電力会社に対応を依頼してください。
朝日小	山田町69付近	(株)シンダイ～山田方面へ細い道	電線に竹や木が倒れ掛かり、重みで電線が切れる危険性がある。人気がない。		○	○		○	電力会社に対応を依頼してください。 管轄する光岡駐在所員等によるパトロールの継続実施。
朝日小	朝日町	朝日コミュニティ防災センター朝日分団前付近	電線に竹が倒れ掛かり、重みで電線が切れる危険性がある		○	○		○	電力会社に対応を依頼してください。
朝日小	二串町	二串町から朝日町を抜けて学校に向かう道路	道路脇の木が雨の影響で道路に覆いかぶさってくる。昨年度は大雨の時には倒木が発生した。		○	○		○	竹林の伐採や手入れは土地所有者にお願いしています。
朝日小	二串町 大内田君迫線	光岡から二串町を抜ける道路の高架下まで	歩道のない2車線の道路で、トラックの通りも多く、スピードも出ている	○		○		○	・路面標示を設置します。設置時期については検討します。 ・管轄する光岡駐在所員等によるパトロールの継続実施。
朝日小	小迫町 水路全般	朝日小～小迫町方面の水路に面した道路 複数箇所広範囲	水路に落ちる危険性が高い。昨年度1件、本年度1件低学年児童が落ちる事例があった。擦り傷等で大車には至らなかったが、みそら保育園～朝日小方面は柵があるが、途中から柵がない。児童への危機意識を促す指導はしているが、落ちる事例が生じているので早急な対応を希望します。	○		○		○	担当課調整中
朝日小	君迫～朝日町	君迫～朝日町へ向かう道	道路脇の木が雨の影響で道路に覆いかぶさってくる。昨年度は大雨の時には倒木が発生した。		○	○		○	竹林の伐採や手入れは土地所有者にお願いしています。
朝日小	朝日ヶ丘	朝日ヶ丘に上がる坂の歩道の大きなカーブ	カーブの先が見えず、下って来た自転車と児童がぶつかったことがある。カーブミラーを要望。		○	○		○	検討の結果改良済み区間で対応ができません。マナー向上をお願いします。
三和小	済生会日田病院入り口付近から(天神町)に通る道路	日本調剤日田薬局 済生会日田病院入り口	・病院関係者等の車両の出入りが非常に多く、旧道の抜け道を利用する車両も多く事故が多発。	○		○	○	×	通行する方々に注意してもらいたい。
三和小	三和小から財津町方面への旧道	三和小学校前の道路	・旧道で道幅が狭く、1日を通して交通量が多い、時速40km以上のスピードを出して走る車両も多く、児童の登下校時は大変危険。 ・大雨の時、側溝から水があふれ出る。	○	○	○	○	×	通行する方々に注意してもらいたい。
有田小	日の本町(横畑地区) 横畑、高花線全般	スクールバス路線	道路・山側落石の危険あり。特に風雨時は要注意。大雨の際は1部区間が通行不可となることも。			○		×	
有田小	日田市大字東有田1005-2付近	諸留(田平)バス停	・道路がカーブになっており、見通しが悪い。バス停に行くのに車が止まってくれない。朝はスピードを出す車も多く交通事故の危険性が高い。	○		○		○	・ご要望箇所は2車線が確保されており、技術的な対策は困難です。今後も道路パトロール等で現地の状況を経過観察していきたいと考えています。 ・管轄する有田駐在所員等によるパトロールの継続実施。
有田小	日田市尾当町2625付近～下尾当バス停	集合場所から尾当町バス待合所	街灯や民家がないため防犯上危険である。獣害の可能性もある。(鹿・猪・猿)土砂崩れの危険もある	○	○	○		○	管轄する有田駐在所員等によるパトロールの継続実施。
有田小	日田市大字西有田264-4付近	双美工務店	車道の幅が狭いうえ、見通しが悪く車輪の接近が確認できない。特に車輪が離合する際は歩行者とのスペースが確保できず危険である。	○		○		○	路面標示の検討をします。
有田小	上手町大字西有田163番地4付近		市道沿いにある側溝が雨が降り水位が高くなった時は、車道と側溝の境がわからなくなる。	○		○		○	境界を確認し対応を検討します。
有田小	日田市大字東有田540-2付近		以前落石があり、現在もひびきがあり危険	○	○	○		○	法面保護を検討します。
有田小	県道48号日田玖珠線日の本町から岩美町		落石の恐れあり(実際によく落ちている)	○	○	○		○	管内にはご要望と同様の状況の斜面が多数あり、優先順位を考慮しながら対策を進めている状況です。今後も道路パトロール等で現地の状況を経過観察していきたいと考えています。
有田小	日田市大字羽田2986-1～2940-5付近	入美集落ゴミステーション	人や車両が転落する恐れあり	○		○		○	管内にはご要望と同様の状況の箇所が多数あり、優先順位を考慮しながら対策を進めている状況です。今後も道路パトロール等で現地の状況を経過観察していきたいと考えています。
有田小	日田市大字羽田3330付近	岩下公民館	人や車両が転落する恐れあり	○		○		○	管内にはご要望と同様の状況の箇所が多数あり、優先順位を考慮しながら対策を進めている状況です。今後も道路パトロール等で現地の状況を経過観察していきたいと考えています。
有田小	日田市大字東羽田847付近	熊ノ尾集会所から高花方面へ300m架	車道に対して大木が斜めにせり出している。土壌で防護している箇所の枝、土砂が危険。	○		○		○	木が生えている土地の所有者に伐採を依頼するとともに、車両が通行するうえで支障になる枝等があれば、伐採を行います。
有田小	日田市大字有田282付近	高速高架下	横の細道から車が飛び出してくる	○		○		○	看板については地元交通安全協会及びPTAにて設置をお願いします。
有田小	日田市大字西有田2941-1付近から2876-2付近まで	日田支援学校・白蓮保育園	横断歩道手前の◇マークや中央線が消えかかっている。	○		○		○	担当課調整中
有田小	日田市東有田2680-2付近	旧「くすりのざいつ」	水田川に防護柵等がなく、児童が落下したことがある。	○		○		○	転落防止柵の設置を検討します。
小野小	源栄町	ことこのり里～皿山入口	冬季の路面凍結。	○		○		×	
小野小	源栄町	轟橋付近	落石が多い。	○	○	○		○	管内にはご要望と同様の状況の斜面が多数あり、優先順位を考慮しながら対策を進めている状況です。今後も道路パトロール等で現地の状況を経過観察していきたいと考えています。
小野小	鈴連町	小野小学校付近	スピードの出すぎ	○		○		×	通行する方々に注意してもらいたい。
小野小	県道107号全線	なし(特に竹尾橋～小野保育園)	防犯		○	○		○	・街路灯(防犯灯)の設置については、必要に応じて自治会等にご相談をお願いします。 ・管轄する有田駐在所員等によるパトロールの継続実施。
小野小	鈴連町	下横江橋～小野小学校間	落石等の危険性(以前、地鳴りのような音が聞こえたことがあった)	○	○	○		○	日頃のパトロールを実施していきます。
小野小	三河町	法輪寺駐車場付近	雨の時、落石がある	○	○	○		○	管内にはご要望と同様の状況の斜面が多数あり、優先順位を考慮しながら対策を進めている状況です。今後も道路パトロール等で現地の状況を経過観察していきたいと考えています。
小野小	源栄町	合塔橋 下	時々、落石がある。	○	○	○		○	管内にはご要望と同様の状況の斜面が多数あり、優先順位を考慮しながら対策を進めている状況です。今後も道路パトロール等で現地の状況を経過観察していきたいと考えています。
小野小	鈴連町	小野小学校周辺道路全般	災害復旧のため工事車両が通るので、登下校時が心配。	○		○		×	
小野小	殿町	県道107号線 竹尾橋付近	側溝に蓋がないため、転倒する危険がある。	○		○		○	側溝蓋の設置を検討します。
小野小	鈴連町	板谷橋		○	○	○		○	ご要望の箇所は、今後護岸復旧工事等を実施する予定となっています。早期完成に努めていきます。
小野小	源栄町	和田バス停付近	標識がグラグラ揺れて危険(消防水利)	○		○		○	担当課調整中
小野小	鈴連町	小野公民館付近	標識がグラグラ揺れて危険(消防水利)	○		○		○	担当課調整中
小野小	殿町	露木橋周辺	ガードレールがないので、落下の危険性がある	○		○		○	ご要望の箇所は、今後護岸復旧工事等を実施する予定となっています。その中で必要箇所についてはガードレールを設置を検討します。
小野小	殿町	露木橋周辺	電柱が倒れていて危険	○		○		○	ご要望の箇所は、今後護岸復旧工事等を実施する予定となっています。その工事に合わせて電柱も撤去もしくは移設を行う予定です。
小野小	鈴連町	板谷橋付近	反射板の根元が腐食し、倒れる可能性がある	○		○		○	補強もしくは取り替えを検討します。

学校区	危険箇所について			学校安全の観点		安全対策等		対応希望	関係期間からの 回答内容等 中間報告		
	通学路危険箇所の住所	目印	危険箇所としてあげる理由 危険箇所の状況	交通安全	防犯	防災	安全 確保	※アザリ 等により 見守り活 有無			
大明小中	鶴河内町（柳瀬・狛我地区）	柳瀬・狛我地区	見通しが悪く、道路が狭い。草木が道路に向かって出ていて、登校時に危険。	○	○	○	○	○	・ご要望箇所付近は道路を拡幅するための道路改良事業を行っているところです。 ・管轄する大明駐在所員によるパトロール時の警戒を実施する。		
石井小	寺内トンネル下～九石ガソリンスタンド		道路が狭いのに交通量が多い。横断が危ない。※R4にブルーゾーン塗装を行ったが道が狭いことには変わりない。物理的な整備は難しいため、今年度もSGと協力して安全の見守りかつ安全指導を行っていく必要がある。	○			○	○	×	通行する方々に注意してもらいたい。	
石井小	佐々木鉄工所～小畑神社までの市道		交通量が多く、歩道がないので危険。側溝が深いところがある。物理的な整備は難しいため、今年度もSGと協力して安全の見守りかつ安全指導を行っていく必要がある。	○			○	○	○	×	通行する方々に注意してもらいたい。
石井小	プール横～其田商店向かい側水路		水路に蓋がない。大雨の時や日常の登下校の際に危険である。			○	○	○	○	×	
石井小	原公民館付近側溝		用水路が深く落差がある。ガードレールがない。雨の日の水量が多く、落ちると危険。※地元住民の協力が必須。			○	○	○	○	×	
石井小	原公民館～せとの坂		道が狭い上に、大型トラックが通ることが多いため危険。※地元住民の協力が必須。	○			○	○	○	×	通行する方々に注意してもらいたい。
石井小	ガソリンスタンド付近の電柱		通学時、電柱を避けるために子どもたちの列が車道に入る。	○			○	○	○	×	通行する方々に注意してもらいたい。
石井小	串川橋		橋の南側の欄干と民家の間が1人分開いており、そこから川へと転落する可能性がある。			○	○	○	○	○	車止めの設置をします。時期については検討します。
前津江小	前津江町柚木	太郎浦トンネル出野側出口及び上志谷・出野間	冬季の路面凍結及び落石・倒木のおそれ	○		○	○	○	○	×	
前津江小	前津江町大野	通学路の両側	山の樹木の枝が覆いかぶさるように垂れてきており、昼間でも暗くなる。		○		○	○	○	○	管轄する前津江駐在所員等によるパトロールの継続実施。
前津江小	前津江町大野	座目木方面（やまめの郷入り口付近）	6月に落石（土砂崩れ）	○		○	○	○	○	×	
前津江小	前津江町大野～赤石	小学校～坂合トンネル～赤石本村	落石が多く危険である。	○		○	○	○	○	×	
前津江小	前津江町赤石	旧赤石小～桑木～田の頭～林	狭い道が多く、落石・倒木のおそれ	○		○	○	○	○	×	
前津江小	前津江町赤石	桑木公民館の近く	倒壊している建物があり、さらに壊れる恐れがある	○		○	○	○	○	×	
津江小中	中津江村栃野4341番地	池の下バス停前横断歩道	見通しの悪いカーブの先に横断歩道があるため、非常に危険である。	○			○	○	○	○	管轄する中津江駐在所員等によるパトロールの継続実施。
大山小中	大山町松原	横断歩道	カーブにあるため、見通しが悪い。横断歩道の線が消えている	○			○	○	○	○	横断歩道標示は更新予定 標識の増設は不可
大山小中	大山町 下川原～中川原～中大山	渡辺医院～大山振興局	この間に歩道や路側帯がなく、大型車も通るので、通学路とするには危険すぎる。そのため、現在は児童生徒とも巡回になる遊歩道を利用している。しかし、遊歩道には街灯がなく、人気もない。部活動捕りはとくに危険。	○			○	○	○	○	歩道を設置するための事業の早期着手に向けて検討を進めていきたいと考えています。
大山小中	小切畑バス停付近	バス停	子どもたちが乗降する際、スピード超過の車が走り抜ける	○			○	○	○	○	担当課調整中
大山小中	大山町 西和	横断歩道	県道9号線をかなりのスピードで走行するため、横断歩道を渡れない。下からの登りは、横断歩道手前の「交差点あり」が消えている。	○			○	○	○	○	路面標示の書き直しを行います。
大山小中	大山町 中川原	JAの裏	街灯が少なく、冬は夕方でも暗い			○	○	○	○	○	・街路灯（防犯灯）の設置については、必要に応じて自治会等にご相談をお願いします。
大山小中	大山町東大山字ノ尻		長雨で竹・雑木が垂れ下がり、スクールバスはよけながら通行すると特に危険。	○			○	○	○	○	道路に覆い被さっている樹木の伐採を検討します。
東溪小	天瀬町馬原4071-9付近	東溪小から行き、矢瀬橋手前	大雨や継続的な雨の時、道路に水がたまる。子どもたちがそれをよけるため、車道に出て歩いている。				○	○	○	○	道路補修事業により、排水構造物の整備を検討していますが、本事業での取り組み要箇所が多くあり、順次、対応するため、早期の対応は難しいものと考えています。
いつま小	五馬地区全般	スカイファームロード	降雨時～り面の土砂崩れ 降雪時～路面凍結				○	○	○	○	天瀬管内において融雪剤の設置箇所を10箇所設け対応しています。 また、大雪により一定量の積雪が見込まれる場合についての除雪を検討させていただいております。
いつま小	五馬地区福島原	天神の木バス停	信号なし交差点で見通しが悪い。	○			○	○	○	○	交通量が少ないため、設置不可
いつま小	五馬地区五馬市	いつま小前	統合時に約束されている道の拡張ができていない	○			○	○	○	○	実施中（あと数年かかる）
いつま小	通学路の人が通るくらいの野道	674号線の旧JA五馬支所から山道に入ったところ	杉林の細い道のため台風、大雨時に倒木の危険性あり。				○	○	○	○	道路管理者としては、立木の転倒等により市道を塞いでしまった場合のみ伐採等の対応を行っています。 また、立木の所有者等への間伐指示は行っていません。
いつま小	スクールバスの通過道路の状況	鳥越坂（五馬中・出口地区間）	冬凍結が激しくスリップの危険性がある	○			○	○	○	○	路面の凍結が確認される場合は、適切に融雪剤の散布等の対応を行います。
いつま小	スクールバスの通過道路の状況	鳥越坂（五馬中・出口地区間）	木が覆い茂り日中でも暗い。			○	○	○	○	○	・街路灯（防犯灯）の設置については、必要に応じて自治会等にご相談をお願いします。 ・管轄する天ヶ瀬駐在所員等によるパトロールの継続実施。
いつま小	通学路の人が通るくらいの野道	五馬市地区「ゆあさパーマ」の裏の路地	通学路途中で小川があり、雨が降ると増水してしまう。				○	○	○	×	
いつま小	旧五馬農協付近県道	旧五馬農協庁舎	道幅が狭く、徒歩児童の通学に危険性を感じる	○			○	○	○	×	通行する方々に注意してもらいたい。