

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧(最終とりまとめ)

※前年度に対策済みの箇所や対策困難と回答した箇所については、継続の対策希望は原則「無」と回答

学校区	危険箇所について			学校安全の観点		安全対策		関係機関	関係機関からの回答内容等	
	通学路危険箇所の住所	目印	危険箇所としてあげる理由 危険箇所の状況	交通安全	防犯	防災	安全 教育	その他 より 多 く の 活 動	対策希望の有無	最終報告用
咸宜小	三本松新町5-13(三俣踏切～原田板金工作所前の道路横の水路)	原田板金工作所 つばみ保育園	水路にかかる小さな橋に手摺りガード等が無く、増水時に危険。			○	○		×	
咸宜小	三本松1丁目14-18～三本松2丁目2-40(日田中央病院前～三本松2丁目方面への道路)	日田中央病院、泰勝軒 日田中央病院たんぼぼ保育所	道幅が狭く歩道スペースの確保なし。一気に速度を上げ通過する車が多い。	○			○	○	○	ブルーラインを設置します。設置時期については検討します。
咸宜小	三本松1丁目4-36～6-22(咸宜小正門前～サロン・ド・コワフル和田間の道路)	和田皮膚科医院 今村生花店	道幅が狭く、減速せずに走行する車が多い。特に鉄橋下は極端に狭く危険。	○			○	○	○	登下校時のパトロールで対応
咸宜小	三本松1丁目5-10～7-8(市営駐車場前、居酒屋湘橋付近～三本松交差点の横断歩道)	市営三本松駐車場 居酒屋湘橋、来々軒	横断歩道を渡ろうとする人がいても車が止まらない。速度も緩めない。	○			○	○	○	登下校時のパトロールで対応
咸宜小	三本松1丁目5-36(松栄堂付近T字路)	和菓子松栄堂付近	右折左折する車が多く、児童の横断時に危険	○			○		×	通行する方々に注意してもらいたい。
咸宜小	田島1丁目7-3(田島陸橋下の交差点)	森下酒店 アポロ美容室	陸橋下を歩行する児童に気づかない運転手が多く危険。	○			○		○	登下校時のパトロールで対応
咸宜小	田島1丁目13-21(田島第三児童公園付近のY字路)	中央新建材 クリーニングきれい舎	見通しが悪く危険。	○			○		○	今年度設置に向けて準備中です。
咸宜小	三本松1丁目1-24(日田中央病院職員駐車場西側のブロック塀)	日田中央病院 ぽっかぽか治療院	駐車場西側に面した高いブロック塀が老朽化のため倒壊しないか心配。	○			○		○	自治会等を通じてブロック塀除去事業のパンフレットを配付してもらうなど、所有者へ働きかけをお願いします。
咸宜小	三本松1丁目14-13(日田中央病院前交差点)	日田中央病院 泰勝軒	交通量が多く、どの方向から進入しても見えにくく、接触事故も多い。	○			○	○	×	通行する方々に注意してもらいたい。
咸宜小	港町8番(港町の水路)	ビハラ豆田	水路に蓋がないところが多く危険。大雨の増水時は道路との境目が分かりにくく特に心配。			○	○	○	×	
咸宜小	港町4-14(整体えがお快福倶楽部前T字路)	整体えがお快福倶楽部	近くに市営駐車場があり、県外車両を含めて交通量が多く、スピードを出す車も多い。	○			○	○	×	
咸宜小	港町6-48～6-18(りんご苑前交差点から三俣踏切までの道路)	りんご苑 三俣踏切	交差点は登校時に車や自転車との離合が多い。路側帯の白線が消えかけている部分がある。	○			○		○	りんご苑から三俣踏切の間について区画線の再設置の必要な箇所が確認できませんでした。学校での安全指導をお願いします。
咸宜小	港町1番(港町公園横の城内川の小道)	港町公園	大雨の時、増水の危険。			○	○		×	
咸宜小	港町5-3(濠梁橋のT字交差点)	濠梁橋、日田バス港町バス停 お食事処そだ	道幅が狭く、減速せずに走行する車が多い。交差点に向かい配りがあり、登校時に車と自転車の交通量が多く危険。	○			○		○	今年度設置に向けて準備中です。
咸宜小	港町1-19(港町公園前の道路)	港町公園前	港町公園に近所の子どもたちが遊びに来ており、自転車、徒歩での通行がある。道路標示が消えかけており、通行車両が気づきにくい危険	○			○		○	現場確認の結果、更新済を確認
咸宜小	淡窓2丁目2-18(咸宜園西側(岩尾病院前)の通りと垣根)	咸宜園信号 咸宜園教育研究センター 岩尾病院	急なカーブで道幅も狭い。歩行者・自動車ともに垣根のために見通しが悪く危険。垣根の移動等改善を要望。	○			○	○	○	垣根の剪定を実施しました。
咸宜小	淡窓2丁目2-18(咸宜園交差点の信号)	咸宜園信号 咸宜園教育研究センター	信号の位置が高く、信号無視の車が見られる。	○			○	○	○	信号機の高さは変更不可 昨年電球をLEDに変更しているため、灯火の視認性は向上している。
咸宜小	淡窓2丁目4-16(JR高架下の横断歩道)	JR高架 えこう焼きそば店	横断歩道を渡ろうとする人がいても車が止まらない。速度も緩めない。	○			○		×	
咸宜小	淡窓2丁目5-38(琴音庵の横の道路)	琴音庵(カフェ)	道幅が狭く、登下校時の車両の通行時が危険。	○			○		×	
咸宜小	淡窓2丁目1-1(咸宜園～ブランシール(抜け道))	咸宜園信号 ブランシール	幅員が狭く、登下校時の車両通行が危険。	○			○	○	○	今年度設置に向けて準備中です。
咸宜小	淡窓1丁目4-31(交差点のカーブミラーと道路標示)	五反田鍼灸院 ブランシール(ケーキ店)	道路標示(写真青枠)により、豆田町方面からの車両が、カーブミラーで確認できない状況。道路標示の裏が銀色のため、豆田町方面の道路(アスファルト)と認識してしまうこともある	○			○		○	登下校時のパトロールで対応
咸宜小	淡窓1丁目4-31(交差点のカーブミラーと道路標示)	ブランシール(ケーキ屋)	道路規制の時間が決まっており、登校時間帯に左折できないが、時間になっても侵入車両があり危険	○			○		○	交通取締実施。 今後も継続予定。
咸宜小	淡窓1丁目5-38～中城町5-28の道路(主要地方道日田玖珠線)	ブランシール 金光教日田教会 中城町祇園山鉾 中城町薬師堂	交通量が多く、スピードを出した車両も多く危険。	○			○		○	通学路周辺を調査して、適切な箇所に路面標示による注意喚起を検討します。 登下校時のパトロールで対応。
咸宜小	淡窓1丁目5-13(淡窓1丁目交差点)	咸宜小学校 ファミリーマート日田淡窓店	交通量の多さと児童の使用頻度の高さ	○			○	○	○	ご要望箇所に止め札を設置します。
咸宜小	淡窓1丁目1-49～3-32(たかはし整骨院から田島郵便局までの道路)	たかはし整骨院 日田シティタクシー 田島郵便局	道幅が狭い。	○			○		○	ブルーラインを設置します。設置時期については検討します。
咸宜小	淡窓1丁目1-45(市役所前交差点)	市役所	朝の登校時間に児童・高校生・出勤者が重なり混雑。特に自転車との接触が心配。	○			○	○	○	登下校時のパトロールで対応
咸宜小	丸の内町9番(丸の内公民館付近の側溝)	丸の内公民館	側溝に蓋がない箇所があり、歩行時に落ちる危険あり。	○			○		×	
咸宜小	丸の内町8-51(中島商店前の交差点の水路)	中島商店	現在、赤いポールを4つ設置しているが、水路が交差点に沿ってカーブしており、落ちやすく危険。	○			○		○	今年度設置に向けて準備中です。
咸宜小	三本松1丁目1-2(大分銀行～サカラスポーツの歩道)	大分銀行 サカラスポーツ	交通量があり、歩行者用路側帯標示がない状態となっている。	○			○		○	通学路周辺を調査して、適切な箇所に路面標示による注意喚起を検討します。
咸宜小	中央1丁目1-20(サンパーク前横断歩道)	サンパークマンション	交通量が多い、コンビニへ行くときや登下校時に横断歩道を利用する場合に危険が多い。	○			○		○	通学路周辺を調査して、適切な箇所に路面標示による注意喚起を検討します。
咸宜小	中央1丁目412-1(ローン駐車場横歩道)	中央ローン	近隣にマンションがあり、登下校時の児童が多くいる。ローンに入出入りする車両が多く、歩行者の安全を守る手立てがない。	○			○		×	
咸宜小	田島2丁目1-22(大原通り 宇野建築事務所・東進ハイスクール横の歩道)	市役所 宇野建築事務所	歩道の幅が狭く、車との距離が近い接触が心配。歩道横植木のある土手を歩く子どもがいるので危険。	○			○	○	×	
咸宜小	田島1丁目7-14(田島1丁目7番周辺の道路)	よしまさ歯科医院 大石楽器店駐車場	「止まれ」の文字が消えている所が多く、車が一時停止を超えてくることあり危険。	○			○		○	現場確認済。 標示更新予定
咸宜小	田島町500番地(奥村日田病院職員駐車場横の道路)	奥村日田病院 デイケアセンターふれんどリー	坂道の道路がポコポコになっていて転倒の危険。過去中学生も自転車転倒している。路面標示の塗り替えが一部完了している。	○			○		○	舗装の補修、路面標示の再塗装について時期を含め検討します。
咸宜小	大字田島495-1(ドラックストアモリ田島店前の歩道)	ドラックストアモリ田島店 日田市立東部中学校	下校時から夕方(夜)の時間帯に、店への出入りの車両が多く危険。	○			○		×	
咸宜小	淡窓2丁目8-2～2丁目4-7(久大本線沿い通学路)	久大本線 きもの乃よし	通学路が狭く、自転車通学の中学生が通るときにギリギリで危ない。時間帯が遅くなると暗く人気がなくなる。	○			○		×	
咸宜小	港町4-3(酒井歯科医院入り口)	酒井歯科医院	止まれの表示が消えかけている。	○			○		○	現場確認済。 標示更新予定
咸宜小	田島2丁目5-15	大原屋	交通事故多発のため	○			○		○	歩行者滞留場所がないため設置不可。学校での安全指導をお願いします。
咸宜小	三本松1丁目5-3	久恒設計	路地から右折する車が「止まれ」の位置ではなく、右に寄って曲がるため、高架側から下校する児童の危険を感じた。	○			○		○	センターラインの設置できる場所がないため設置できません。学校での安全指導をお願いします。
咸宜小	三本松1丁目14-18	泰勝軒	交差点の片側しか横断歩道がない。	○			○		○	歩行者滞留場所がないため設置不可。学校での安全指導をお願いします。
咸宜小	丸の内町1-8	メゾン朝川～えがお快福倶楽部	白線が消えかけているため、車が寄ってきて危険	○			○		○	今年度設置に向けて準備中です。

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧(最終とりまとめ)

※前年度に対策済みの箇所や対策困難と回答した箇所については、継続の対策希望は原則「無」と回答

学区	危険箇所について			学校安全の観点		安全対策	関係機関	関係機関からの回答内容等	
	通学路危険箇所の住所	目印	危険箇所としてあげる理由 危険箇所の状況	交通安全	防犯	防災	安全対策 その他 より 見守り 活動		関係機関 の有無
								最終報告用	
咸宜小	田島2丁目8-1	日田警察署	見通しが悪く、急に曲がってくる自転車等が見えにくい。	○			○	○	庁舎防護の関係で対応不可。警察官の誘導等により対応。
咸宜小	田島2丁目3-16	わんわん工房アニーズ	見通しが悪く交通量が多い	○			○	×	
咸宜小	田島1丁目6-25～田島1丁目5-10	拝み堂付近及び拝み堂までの通り	・ブロック塀があり見通しが悪い。止まれの標識はあるが停止線を越えて止まる車が多い。 ・交通量が多いが道も細く路側帯もない。	○			○	○	見通しが良いためカーブミラーの設置はできません。学校での安全指導をお願いします。
咸宜小	田島3丁目265-5付近	グリーンハイツ	横断歩道の白線が不明瞭	○			○	○	標示更新予定
咸宜小	丸の内町9-39	丸の内公民館	道が狭いのに電柱が2本近くにあり、過去に車と子どもが接触した事案あり	○			○	○	担当課調整中
咸宜小	丸の内町2-1	日田醤油 駐車場	農業用水の側溝に蓋がない。子どもが側溝に落ちた事案あり。	○			○	○	今年度設置に向けて準備中です。
桂林小	城町橋歩道	城町橋	歩道が狭く、車・自転車・中高生の交通量が多い。	○			○	○	御幸橋・一新橋改修後整備予定です。
桂林小	城町橋みのり保育園入口	城町橋・みのり保育園	朝時間、みのり保育園への送迎車と、みのり保育園側から出てくる車とで非常に混雑する。車両と、横断中の児童との接触の危険が高い。	○			○	○	登下校時のパトロールで対応
桂林小	丸山1丁目 マリエール～月隈木履の細い道	マリエール駐車場	両脇に塀があり、大通りから見えづらく人通りも少ないため、犯罪に巻き込まれないか心配である。塀の老朽化が心配。	○	○		○	○	管轄する日田駅前交番員等によるパトロールの継続実施。塀の老朽化に関しては、市町村自治会に相談してもらいたい。
桂林小	丸山2丁目 月隈木履付近の横断歩道	月隈木履	国道から豆田町にむかう車両の速度が速く、横断歩道で車両が止まることができず危険である。	○			○	○	現場確認済。 標示更新予定
桂林小	桂林小東側道路	桂林小遊具側(東側)	下校時刻が、14:30～15:50に変更になった。車両の速度が速く、14:30～15:00に歩く児童にとっても危険である。	○			○	○	現場確認の結果、児童の下校時間等の状況から時間の変更は不要と判断
日隈小	日田市日ノ隈町591-3付近	竹下土木前	ガードレールが設置されていないため、水路に落ちる危険性がある。	○			○	○	今年度設置に向けて準備中です。
日隈小	日田市亀山町4-15-1付近	D-room RUNASUTERA前の橋	道に出る橋のわきに木があるため見通しが悪く危険	○			○	○	民有地であるため対応不可。
日隈小	日田市亀山町4-15-1付近	D-room RUNASUTERA前の橋	橋にかかる柵が低く川へ落ちる危険がある	○			○	○	市道ではないため設置できません。学校での安全指導をお願いします。
日隈小	日田市亀山町5付近	株式会社アーテックのむかい	廃墟が古く、倒壊の危険がある	○			○	○	所有者と交渉中。学校では安全指導をお願いします。
日隈小	日田市日ノ隈町591-3付近	亀山公園前	路側帯が消えている	○			○	○	外側線の設置を検討します。設置時期についても検討します。
日隈小	日田市庄手	日隈小学校体育館裏の道	看板の老朽化	○			○	○	警察により作成したものでないため、対応不可。
日隈小	日田市亀山町4付近	日田ゆうあい前	道路標示が消えているため、運転手に通行に対する注意喚起がされにくい。	○			○	○	今年度設置に向けて準備中です。
日隈小	日田市亀山町4-15付近	日田ゆうあい先クランク	見通しが悪いが、ゴミ収集車など大型車も通るため危険。	○			○	○	今年度設置に向けて準備中です。
若宮小	若宮歩道橋:日田市竹田新町1-16 ～エトス若宮:日田市竹田新町1-30	カーショップヒグチ、エトス若宮、すばるこども園	水路の横に柵がなく落ちそう。 道幅が狭い割に、抜け道として交通量が多い。	○			○	○	市道ではないため、道路管理者での対応ができません。自治会等での対応か、学校での安全指導をお願いします。
若宮小	南元町歩道橋下:日田市南元町19	南元町歩道橋	歩道橋のシートがめくれている、つまづく。 積雪時は、すべりやすい。	○		○	○	○	ご要望箇所のシートを交換しました。
若宮小	若宮小学校裏:日田市若宮町2	若宮小学校裏門を出て一之宮病院へ抜ける道	道幅が狭く、交通量が多い。	○			○	○	文字による路面標示を今年度設置に向けて準備中です。
三芳小	日田市大字日高952-3付近	「通学路」の看板あり 写真①②③④⑤⑥ 三芳小学校裏門 写真⑦	道幅が狭く、S字になっており見通しが悪い。朝の通勤時間には交通量も多く、歩行者が危険。徐行しない車もあります。裏門から登校してくる児童は100名を超え、あわせて、中学高校への通学生も多く、朝の通勤と通園・通学時間に重なり、きわめて危険な状態。また、昨今の小学生に車が突っ込むという事案が3件も続く。	○			○	○	ブルーラインの設置を検討します。
三芳小	日田市刃連町30-1付近	三芳児童公園十字路口 写真⑧	国道側から公園方面へ入ってくる車と児童が危く接触しそうになりました。カーブミラーはありませんが、右側から家の壁に沿って進むとミラーの死角になり、出会いがしらに衝突する危険があります。	○			○	○	今のミラーで対応できているため設置できません。交差点では注意して通るように指導をお願いします。看板は地元交通安全協会及びPTAにて設置をお願いします。
三芳小	日田市下井手町52付近	日田市民生協三芳店 写真⑨	令和6年3月1日に当時三芳小学校2年生の児童が国道386号を横断中に走行車両に接触し、救急車で搬送されました。	○			○	○	直近に歩道橋があるため、横断歩道の設置は不可。児童は歩道橋を渡っており、事故の危険は低い。学校での安全指導をお願いします。
三芳小	神来町公民館から元宮橋付近の市道小洲神来線	神来町公民館 写真⑩⑪	この道路は児童の通学路となっているが、側溝の蓋の未整備区間がある。大雨の時は枯れ葉が下流の神来町公民館の集水槽付近まで流れ、側溝が詰まり、雨水で蓋が待ちあがるなど危険な状態です。	○			○	○	今年度、一部設置済。 今後も継続して設置予定。
三芳小	三芳駅西側	三芳駅 写真⑫	三芳駅西側交差点(20km規制)は、見通しが悪いだけでなく、交差する道路幅が異なるため制限速度を超えて交差点へ進入している。児童の通学路であるため、危険。	○			○	○	【警察】標識更新済。 【県】ご要望箇所にブルーゾーンを設置しました。
三芳小	日田市大字求来里545-2付近	原鉄工所 写真⑬	通学路の神来山中区間は交通量は少ないものの、通行車両は通学路の認識がないと思われる速度で運転している現状があります。	○			○	○	交差点部分に四角の表示を設置します。設置時期については検討します。 また、スピード落せの路面標示について検討します。
三芳小	三芳駅から上井手踏切までの線路沿いの道	ゼンリンP197 写真⑭	幅の狭い道路を、車・自転車・歩行者が行き来するため危険。	○			○	○	現場確認済。 標示更新予定
三芳小	桃山の坂の上がり口	ゼンリンP197,211 写真⑮	カーブになり先が見えづらくなっている上に、歩道と車道の区分がなく危険。	○			○	○	スピードの出やすい下りのほうにスピード落せを設置しております。
三芳小	市営刃連住宅より宮の前踏切間の市道	ゼンリンP169,187 写真⑯	道幅が狭い上に、通学時間帯の交通量(自動車、自転車、歩行者)が多い。また、出勤時間と重なるため、車のスピードが出ており危険。	○			○	○	スピード落せ路面標示の設置を検討します。設置時期についても検討します。
三芳小	日高町「深町産業」南側道路(橋)・水路	ゼンリンP197 写真⑰	大雨時に水路の水が氾濫し、橋の上が冠水する。	○		○	○	○	自治会からの要望書の提出をお願いします。
三芳小	日高町「高倉産業」を入れて数mの左手	ゼンリンP197 写真⑱	記念碑のところで用水路の柵が切れている。	○			○	×	
三芳小	下井手町「ハイツオーヤマ」付近	緒方米穀店 ゼンリンP188 写真⑲	歩道がなく道幅が狭い上に水路が通っているため危険。また、家が密接していて柵が多く、死角も多い。	○			○	○	ブルーラインの設置を検討します。時期についても検討します。
高瀬小	上野町	たちばな商店横	柵がなく、増水時は流れが速い	○			○	○	今年度設置に向けて準備中です。
高瀬小	誠和町	元ファーストキッチン付近の三叉路	・水路の増水、道路の一部冠水 ・ブルーゾーンが交通量の多い県道側に近い	○			○	○	ご要望の箇所は現在実施している道路改良事業の事業区間に含まれており、その中で対応していきます。
高瀬小	琴平町	深野神社入り口と高瀬商店前の側溝	増水時は、側溝の水が道路に流れ出る。	○		○	○	○	降雨時の出水状況を調査したうえで、対策が可能かどうかについて検討します。
高瀬小	琴平町	さぶちゃんクリーニングからサッポロビールへ向かう道路	道路横の水路が深く危険・道路幅が狭く大型車の通行も多い。	○			○	○	外側線の設置について検討します。蓋の設置については要望が多いため早期の設置はできません。
高瀬小	大日町	大日町と琴平町の境付近	山の斜面から落石の危険がある			○	○	○	管内にはご要望と同様の状況の斜面が多数あり、優先順位を考慮しながら対策を進めている状況です。今後も道路パトロール等で現地の状況を経過観察していきたいと考えています。

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧(最終とりまとめ)

※前年度に対策済みの箇所や対策困難と回答した箇所については、継続の対策希望は原則「無」と回答

学区	危険箇所について			学校安全の観点		安全対策	関係機関	関係機関からの回答内容等				
	通学路危険箇所の住所	目印	危険箇所としてあげる理由 危険箇所の状況	交通安全	防犯	防災	安全対策 その他 より見守り活動		対峙希望の有無			
								最終報告用				
高瀬小	誠和町	大東自動車廃車置き場付近の三叉路	ミラーが片側しかなく廃車のため見通しが悪い。無灯火の自転車や子どもの飛び出しあり危険。	○			○	○	事業実施中です。			
高瀬小	誠和町	高瀬林業センター裏	小学生の通学路であり、通勤路でもある。見通しが悪い。	○			○	○	設置できる場所がないため設置困難です。また市道から出る際に確認するミラーではないため設置できません。自治会事業等で設置を検討していただきたいです。			
高瀬小	上野町	ライスセンターカーブ付近	ガードレールがなく落ちる危険性がある	○			○	○	ガードレールの設置を検討しますが、道幅が狭いため自治会との協議が必要です。			
光岡小	日田市玉川町	フレグランスみやびA前の橋	欄干がないため危険	○	○		○	○	市道ではないため設置できません。学校での安全指導をお願いします。			
光岡小	日田市玉川町	フレグランスみやびA前の橋前の道路	道幅が狭く、歩道がない	○			○	○	外側線の設置を検討します。設置時期も検討します。			
光岡小	日田市玉川町	九電工前側溝	側溝が深く、ふたもない	○			○	×				
光岡小	日田市清岸寺町	アスカ建築総合研究所付近	側溝が深い。一昨年度児童が転落。	○			○	×				
光岡小	日田市清岸寺町	ガスト前	歩道と車道の間に柵等がなく危険	○	○		○	○	学校での安全指導をお願いします。			
光岡小	日田市吹上町	OJ駐車場前	一般車両の抜け道となっている	○			○	○	登下校時のパトロールで対応			
光岡小	日田市日ノ出町	マルミアストア・サンキ駐車場前	一般車両の抜け道となっている	○			○	○	登下校時のパトロールで対応			
光岡小	日田市日ノ出町	マルミアストアとドラッグモリの間の道路	一般車両のスピード超過	○			○	○	登下校時のパトロールで対応			
光岡小	日田市玉川3丁目	深見美容室～ゆめマートに抜ける道	狭く、交通量も比較的多い	○			○	×				
光岡小	日田市玉川3丁目	坂本硝子前の道路	時速30km未満で走行する自動車が多く、危険	○			○	×				
光岡小	日田市玉川3丁目	眼鏡市場側の玉川バイパスの歩道	中高生の自転車と小学生の列が接触する危険(自転車の二列での走行等)	○			○	×				
光岡小	日田市玉川3丁目	玉川バイパスから眼鏡市場横の道路への進入口	交通量が意外と多い	○			○	×				
光岡小	日田市玉川3丁目	天領バス通りの側溝	過去に児童が落ちている。側溝にふたの設置を要望	○			○	○	×			
光岡小	日田市玉川3丁目	日田市民生協新治店前の歩道橋	歩道橋の上や階段の下が死角になりやすい。今年度、歩道橋の上にいる外国人から写真を撮られた児童がいる	○	○		○	○	×			
朝日小	朝日町1462付近	朝日小(株)シダの坂道	電線に竹が倒れかかっている。側溝の水はけが悪い。ゲリラ豪雨等の際、木枝が下の用水路をせき止め、朝日小が床下浸水になりやすくなる要因となっている。			○	○	○	○	自治会と協議しながら対策を考えていきます。		
朝日小	朝日町960付近	朝日コミュニティ防災センター朝日分団前付近	電線に竹や気が倒れ掛かっている。草が歩道まで張り出し、登下校時に歩行しづらい。マムシが出やすい環境になっている。	○		○	○	○	○	○	防草シートの設置を検討します。	
朝日小	小迫町1401付近	朝日公民館から東側の道を抜けて高架下に向かう道	木が道に倒れかかっている。柿の実が道路に散乱し、滑って危ない状況。	○			○	○	×			
朝日小	二串町105付近	二串町から朝日町を抜けて学校に向かう道	道路脇の竹や木が倒れかかり、道に覆いかぶさってくる。	○			○	○	×			
朝日小	二串町 大内田君追線	光岡方面から二串町方面に抜ける道路の高架下まで全線	歩道がない道路、トラックのとおりが多く、スピードが出ており、改善されていない。	○			○	○	○	○	スピード落せの路面標示を検討します。設置時期についても検討します。登下校時のパトロールで対応	
朝日小	二串町⇔朝日町	カナヤ製材所を過ぎた橋のところ	ガードレールはあるが、斜めに傾いており、隙間があり、川の方に子どもが落ちそうに危険な状態。	○			○	○	○	○	ガードレールの老朽化が見られますので補修の検討をします。	
朝日小	小迫町 水路全般	朝日小～小迫町方面の水路に面した道路 複数箇所を広く範囲にわたる部分	水路に落ちる危険性が高い。2年前に1件、昨年度1件低学年児童が落ちる事例があった。擦り傷等で大事には至らなかったが…。みそら保育園→朝日小方面は柵があるが、途中から柵がない。児童への危機意識を促す指導はしているが、落ちる事例が生じているので早急な対応を希望します。みそら保育園→朝日小方面は柵があるが、途中から柵がない。児童への危機意識を促す指導はしているが、落ちる事例が生じているので早急な対応を希望します。改善されていないと町内からも報告されています。	○			○	○	○	○	小迫才田線については外側線の設置は完了しています。渡里山田線の転落防止柵の設置については延長が長いので年次計画で設置をしていきます。	
朝日小	小迫町286付近	倒壊しそうな家屋	倒壊しそうな家屋があり、非常に危険な状態。強風によって屋根等が飛んで道路等に影響が出る危険性が高い。			○	○	○	○	○	所有者に改善を申し入れ中です。	
朝日小	君迫1857付近	君迫から朝日町へ向かう途中の道	竹や木が倒れかかっている。	○			○	○	×			
三和小	済生会日田病院入り口付近から(天神町)に通じる道路	日本調剤日田薬局 済生会日田病院入り口	・病院関係者等の車両の出入りが非常に多く、旧道の抜け道を利用する車両も多く事故が多発。	○			○	○	×		通行する方々に注意してもらいたい。	
三和小	三和小から財津町方面への旧道	三和小学校前の道路	・旧道で道幅が狭く、1日を通して交通量が多い。時速40km以上のスピードを出して走る車も多く、児童の登下校時は大変危険。	○			○	○	×		通行する方々に注意してもらいたい。	
三和小	三和小から財津町方面への旧道	三和小学校前の道路	・大雨の時、側溝から水があふれ、道路が川になる。			○	○	○	×			
三和小	三和小から財津町方面への旧道の歩道	三和小学校前の道路	・歩道が狭い。大人数が1列でしか通れない。	○			○	○	×			
有田小	日の本町(横畑地区) 横畑、高花線全線	スクールバス路線	道路・山側落石の危険あり。特に風雨時は要注意。大雨の際は1部区間が通行不可となることも。野生動物(鹿、猪、猿)が出る。			○	○	○	×			
有田小	日田市大字西有田264-4付近	双美工務店	車道の幅が狭いうえ、見通しが悪く車線の接近が確認できない。特に車輪が離合する際は歩行者とのスペースが確保できず危険である。	○			○	○	○		○	スピード落せの路面標示は設置済みです。
有田小	上手町大字西有田163番地4付近		市道沿いにある側溝が雨が降り水位が高くなった時は、車道と側溝の境がわからなくなる。	○			○	○	○		○	境界がはっきりしないためポストコンの設置を検討します。
有田小	日田市大字西有田957-2付近	あやめ台下の交差点を有田小方面にわたったところのブロック塀	ブロック塀がかけたり、ひびが入っていたり、して、倒れないか心配	○			○	○	○		○	自治会等を通じてブロック塀除去事業のパフレットを配付してもらうなど、所有者へ働きかけをお願いします。
有田小	日田市大字東有田540-2付近		以前落石があり、現在もひびがあり危険	○			○	○	○		○	法面保護を検討します。自治会と設置時期について協議します。
小野小	源栄町	ことこの里～血山入口	冬季の路面凍結。	○			○	○	×			
小野小	源栄町	轟橋付近	落石が多い	○			○	○	○		○	管内にはご要望と同様の状況の斜面が多数あり、優先順位を考慮しながら対策を進めている状況です。今後も道路パトロール等で現地の状況を経過観察していきたいと考えています。
小野小	県道107号全線	なし(特に竹尾橋～小野保育園)	防犯		○		○	○	○		○	・管轄する有田駐在所員等によるパトロールの継続実施。
小野小	三河町	法輪寺駐車場付近	雨の時、落石がある	○			○	○	○		○	管内にはご要望と同様の状況の斜面が多数あり、優先順位を考慮しながら対策を進めている状況です。今後も道路パトロール等で現地の状況を経過観察していきたいと考えています。

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧(最終とりまとめ)

※前年度に対策済みの箇所や対策困難と回答した箇所については、継続の対策希望は原則「無」と回答

学校区	危険箇所について			学校安全の観点		安全対策		関係機関	関係機関からの回答内容等	
	通学路危険箇所の住所	目印	危険箇所としてあげる理由 危険箇所の状況	交通安全	防犯	防災	安全対策 その他 その他 その他	対応希望の有無	最終報告用	
小野小	源栄町	合塔橋 下	時々、落石がある。	○			○	○	管内にはご要望と同様の状況の斜面が多数あり、優先順位を考慮しながら対策を進めている状況です。今後も道路パトロール等で現地の状況を経過観察していきたいと考えています。	
小野小	鈴連町	小野小学校周辺道路全般	災害復旧のため工事車両が通るので、登下校時が心配。	○			○	○	小野小学校周辺道路は改良済のため、歩道で歩道が分離されており、対応は困難です。学校での安全指導をお願いします。	
小野小	殿町	県道107号線 竹尾橋付近	側溝に蓋がないため、転倒する危険がある。	○			○	○	側溝蓋を設置します。	
小野小	鈴連町	板谷橋	昨年度の豪雨災害では、決壊して川の水が氾濫したため。	○		○	○	○	ご要望の箇所は、今後護岸復旧工事を実施する予定となっています。早期完成に努めていきます。	
小野小	鈴連町	板谷橋付近	反射板の根元が腐食し、倒れる可能性がある。	○			○	○	今年度取換に向けて準備中です。	
大明小中	大肥本町	ビーンズさかもと	児童・生徒の登校時に自動車スピードを出している危険。地域住民から駐在所へ要請している。	○			○	○	ブルーラインの設置を検討します。設置時期についても検討します。	
大明小中	大肥本町	水路	児童・生徒が水路に落ち、暗渠内に吸い込まれたら非常に危険であるため。	○			○	○	ガードパイプ等の転落防止柵の設置について検討します。	
石井小	日田市内河野251	内河町公民館	用水路が深く落差がある。ガードレールがない。雨の日の水量が多く、落ちると危険。※地元住民の協力が必要。	○		○	○	○	×	
石井小	内河町から県道朝日田線に出る出口のところ	内河町入り口のゴミステーション横	歩道の鉄の側溝の蓋が雨の日は滑りやすく危険。昨年度中学生が転倒してけがをした。	○			○	○	×	
石井小	内河町入り口から内河町公民館へ行く途中		歩道内に電柱が1本あり、通過する際、車道へ出てしまう。※地域住民の協力が必要。	○			○	○	×	
石井小	日田市石井町1丁目	高島運送・石井駐在所の近く	クワシマ運送通りに小さい橋がある。その橋の欄干が低い。所々道幅が狭く交通量が多い。※地域住民の協力が必要。	○			○	○	×	
石井小	内河野長楽寺から内河野川までの間		車の通りが多いのに道幅が狭く歩道がない。※地域住民の協力が必要。	○			○	○	×	
石井小	県道朝日田線の内河町との合流地点		原方面から県道への合流地点を渡る際、原方面から県道へと出てくる車がスピードを出している危険。※地域住民の協力が必要。	○			○	○	×	
石井小	天領住宅～三隈造園～原田左研～佐々木鉄工間		道幅が狭く、路側帯はあるがガードレールがない。車が通ると危険。交通量が多く、歩道がないので危険。側溝が深いところがある。物理的な整備は難しいため、今年度もSGや保護者と協力して安全の見守りかつ安全指導を行っていく必要がある。	○			○	○	×	
石井小	元クリーニング屋から入った市道	西岸寺前の小道	石畳がボロボロで危ない。すぐに補修して欲しい。	○		○	○	○	○	市道ではないため補修ができません。学校での安全指導をお願いします。
石井小	元クリーニング屋から入った市道	西岸寺前の小道の溝(小川)	道の横の小川が子どもから見ると深く危ない。	○		○	○	○	○	市道ではないため蓋の設置ができません。学校での安全指導をお願いします。
石井小	石井団地から県道朝日田線に合流する所の横断歩道		交通量が多いうえに、坂を降りてくる車がスピードを出している危険。	○			○	○	×	
石井小	長者原団地団地入口		長者原団地入口の交差点で原方面からの自転車(中・高生)のスピードが速くて危険。	○			○	○	×	
石井小	石井町2丁目公民館～其田商店～学校(プール側)		道幅が狭く、路側帯はあるがガードレールがない。車が通ると危険。交通量が多く、歩道がないので危険。側溝が深いところがある。物理的な整備は難しいため、SGと協力して安全の見守りかつ安全指導を行っていく必要がある。道路に電柱がかかっているポイントが多いため、自転車・自動車への注意が必要。交通量も多い。	○			○	○	×	
石井小	石井郵便局駐車場～学校裏～学校(体育館裏側)		通学の時間帯は自転車が多く、非常に道幅が狭いため、注意が必要。	○			○	○	×	
石井小	串川橋		橋の南側の欄干と民家の間が1人1人分間いており、そこから川へと転落する可能性がある。	○		○	○	○	○	車止めの設置を検討します。設置時期についても検討します。
津江小中	中津江村栃野434番地	池の下バス停前横断歩道	見通しの悪いカーブの先に横断歩道があるため、非常に危険である。	○			○	○	○	管轄する中津江駐在所員等によるパトロールの継続実施。
大山小中	大山町 下川原～中川原～中大山	渡辺医院～大山振興局	この間に歩道や路側帯がなく、大型車両も通るので、通学路としては危険すぎる。そのため、現在は児童生徒とも遠回りになる遊歩道を利用している。しかし、遊歩道には街灯がなく、人気もない。部活動帰りはとくに危険。	○			○	○	○	歩道を設置するための事業の早期着手に努めています。
大山小中	大山町 小切畑バス停付近	バス停	子どもたちが乗降する際、スピード超過の車が走り抜ける	○			○	○	○	看板設置済み(この先スピード落とせ)
大山小中	大山町 東大山字井ノ尻		長雨で竹・雑木が垂れ下がり、スクールバスはよけながら通行すると特に危険。	○			○	○	○	支障木伐採の検討
大山小中	大山町 中津尾入口	スクールバスの停留所	中津尾地区に入る道路の端に、大きいもので直径30cmほどの石が落ちてきている。	○		○	○	○	○	工法を含めた検討をします。
大山小中	大山町 柚木～汗入場の間	天瀬町竹の首に入っていく道	沈下橋の欄干がなく、車が通ると端によけなくてはいけない。ギリギリで危険。	○			○	○	○	歩行者優先の看板は設置困難。学校での安全指導をお願いします。
大山小中	大山町 野瀬部入口	国道212号からうめびきへ上がっていくところ	大雨時、水がたまり、法面からの土砂が流れ込む。	○			○	○	○	防護網の施工困難のため、その都度対応したい。
大山小中	大山町 野瀬部	焼鳥屋虎徹	店の前のカーブミラーが違方向を向いていて、小道から自転車を出るとき、国道の車が見えない。	○			○	○	○	鏡面調整済み
大山小中	大山町 中大山	大山文化センター前の交差点	雨天時に大きな水たまりができ、スクールバスが通ると歩行者に水がかかる。	○			○	○	○	他の箇所に影響を及ぼすため対応は難しい。
大山小中	大山町 東大山 瀬古～山際	ダム放流の電光掲示板	R7年度より通学路変更をしましたが、途中から歩道がなくなり、路側帯の白線が消えている。	○			○	○	○	今年度設置完了です。
大山小中	大山町 東大山 山際	田中瀬橋	橋の入口が上り坂の頂上になっていて、見通しが悪い上に、横断歩道や手前のひし形が消えかかっている。	○			○	○	○	横断歩道・ひし形については、現場確認の結果、更新済を確認。
東溪小	日田市天瀬町馬原4011-1	東溪小学校校門	児童が登下校する際、校門や校門横の建物角が死角になるため、自動車等が来ていても確認することが難しい。	○			○	○	○	学校の施設管理で対応をお願いします。
東溪小	日田市天瀬町赤岩458	桜竹小前バス停付近	雨の後、のり面にあったドッチボール2個大の石が落ちてきた。	○		○	○	○	×	
いつま小	五馬地区全般	スカイファームロード	降雨時→のり面の土砂崩れ 降雪時→路面凍結	○			○	○	×	
いつま小	五馬地区福島原	天神の木バス停	信号なし交差点で見通しが悪い。	○			○	○	×	
いつま小	五馬地区五馬市	いつま小前	統合時に約束されている道の拡張ができていない	○			○	○	○	工事は実施中です。今年度完了予定です。
いつま小	通学路の人が通るくらいの野道	674号線の旧JA五馬支所から山道に入ったところ	杉林の細い道のため台風、大雨時に倒木の危険性あり	○			○	○	×	
いつま小	スクールバスの通過道路の状況	鳥越坂(五馬中・出口地区間)	冬凍結が激しくスリップの危険性がある	○			○	○	×	
いつま小	スクールバスの通過道路の状況	鳥越坂(五馬中・出口地区間)	木が覆い茂り日中でも暗い。	○			○	○	×	

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧(最終とりまとめ)

※前年度に対策済みの箇所や対策困難と回答した箇所については、継続の対策希望は原則「無」と回答

学校区	危険箇所について			学校安全の観点			安全対策		関係機関	関係機関からの回答内容等
	通学路危険箇所の住所	目印	危険箇所としてあげる理由 危険箇所の状況	交通安全	防犯	防災	安全 教育	子ども 等により 守り活動	対応希望 の有無	最終報告用
いつま小	通学路の人が通るくらいの野道	五馬市地区「ゆあさパーマ」の裏の路地	通学路途中に小川があり、雨が降ると増水してしまう。			○	○		×	
いつま小	旧五馬農協付近県道	旧五馬農協庁舎	道幅が狭く、徒歩児童の通学に危険性を感じる	○			○	○	×	