

## 小学校別耐震化の状況

### 【用語解説】

※1 構造 RC:鉄筋コンクリート造

S :鉄骨造

W :木造

※2 耐震基準 旧:昭和56年の建築基準法改正以前に建築された建物(補強または改築による耐震化が必要とされる建物)

新:昭和56年の建築基準法改正後に建築された建物(耐震性を有する建物)

※3 Is値(構造耐震指標) 建物の耐震性を示す指標で、Is値0.6以上で耐震性を有するとされますが、文部科学省では、学校施設の安全性をさらに高めるため、0.7を超えることとしています。

・Is値の目安 0.3未満 大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い

0.3以上0.6未満 大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある

0.6以上 大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い

(平成29年2月1日現在)

No	学校名	建物名称	構造・規模等					耐震基準 ※2	耐震化の状況 (数値は、Is値 ※3)
			構造 ※1	階	面積	建築年度			
1	咸宜小学校	普通教室棟	W	2	1,485	H	21~22	新	
		管理教室棟	RC	4	4,449	H	23~24	新	
		体育館	RC	2	963	H	23~24	新	
2	桂林小学校	普通教室棟 (南校舎)	RC	3	1,427	S	52、55	旧	改修済
		管理教室棟 (北校舎)	RC	3	2,058	S	53、55	旧	改修済
		渡り廊下1	RC	3	98	S	53	旧	改修済
		渡り廊下2	RC	2	29	S	55	旧	改修済
		体育館	S	1	696	S	54	旧	改修済
3	日隈小学校	管理教室棟	RC	3	3,464	H	2	新	-
		体育館	RC	1	850	H	2	新	-
4	若宮小学校	管理教室棟 (南校舎)	RC	2	1,161	S	59	新	-
		教室棟 (北校舎)	RC	3	1,770	S	59	新	-
		渡り廊下	RC	2	51	S	59	新	-
		体育館	RC	1	680	S	60	新	-
5	三芳小学校	管理教室棟 (南校舎)	RC	3	2,018	S	46~47	旧	改修済
		教室棟 (北校舎)	W	2	662	H	4	新	-
		教室棟 (北校舎)	RC	2	293	H	4	新	-
		教室棟 (北校舎)	W	2	586	H	4	新	-
		体育館	RC	2	827	H	26	新	-
6	高瀬小学校	管理教室棟 (西校舎)	RC	2	646	S	51	旧	改修済
		特別教室棟 (北校舎)	RC	2	618	S	58	新	-
		普通教室棟 (南校舎)	RC	3	1,847	H	3	新	-
		体育館	W	2	767	H	24	新	-

No	学校名	建物名称	構造・規模等				耐震基準 ※2	耐震化の状況 (数値は、I <sub>s</sub> 値 ※3)	
			構造 ※1	階	面積	建築年度			
7	光岡小学校	普通教室棟 (東側)	RC	4	2,982	H	17	新	-
		管理教室棟 (西側)	RC	3	2,284	S	56	旧	改修済
		体育館	S	1	722	S	57	新	-
8	朝日小学校	特別教室棟 (東校舎)	RC	2	395	S	48	旧	改修済
		管理教室棟 (西校舎)	RC	3	1,916	S	57	新	-
		体育館	S	1	680	S	58	新	-
9	三和小学校	管理教室棟 (北校舎)	RC	3	1,903	S	58	新	-
		普通教室棟 (南校舎)	RC	2	1,079	S	58	新	-
		体育館	S	1	680	S	59	新	-
10	有田小学校	管理教室棟 (北校舎西側)	RC	3	1,747	S	49	旧	改修済
		特別教室棟 (北校舎東側)	RC	2	431	S	62	新	-
		普通教室棟 (南校舎)	RC	1	356	S	49	旧	0.82 診断の結果、耐震性を有する建物
		体育館	RC	2	724	H	25	新	-
11	小野小学校	管理教室棟	W	2	718	H	4	新	-
		管理教室棟	RC	2	355	H	4	新	-
		管理教室棟	W	2	728	H	4	新	-
		体育館	RC	1	680	H	4	新	-
12	大明小学校	昇降口棟	W	1	199	H	23~24	新	-
		普通教室棟 (小学校棟)	W	2	963	H	23~24	新	-
		体育館	RC	2	1,305	H	23~24	新	-
13	石井小学校	管理教室棟 (南校舎)	RC	3	1,025	S	50	旧	改修済
		教室棟 (北校舎)	RC	4	1,876	S	57	新	-
		体育館	S	1	508	S	52	旧	改修済
14	前津江小学校	管理教室棟	RC	2	1,664	H	6	新	-
		体育館	RC	2	1,291	H	8	新	-
15	津江小学校	小学校棟	RC	3	2,073	H	25	新	-
16	大山小学校	管理教室棟	RC	3	3,655	H	25~26	新	-
		多目的ルーム棟	W	1	364	H	25~26	新	-
17	東溪小学校	管理教室棟	RC	3	1,809	H	5	新	-
		体育館	S	1	771	H	1	新	-
18	いつま小学校	管理教室棟	RC	2	1,597	H	2	新	-
		体育館	S	1	700	S	61	新	-

※大明小学校は大明中学校との一体型施設のため、中学校棟と中央棟及び武道場は大明中学校として報告しています。  
 ※津江小学校は津江中学校との一体型施設のため、中学校棟と体育館及び武道場は津江中学校として報告しています。  
 ※大山小学校は大山中学校との一体型施設のため、体育館は大山中学校として報告しています。