



JR日田彦山線の状況

あの災害から2年経ちましたが、JR日田彦山線の夜明〜添田間は今も列車は走っていません。線路は草に覆われ、踏切の遮断機にはクモが巣をかけていました。ここは当時のままの状態です。



2.災害ボランティア講座



1.防災パトロール

災害に備えるための活動

災害に備えるため、市では次のような活動を行い防災・減災に向けて取り組んでいます。



4.防災訓練



3.合同防災訓練

1.国や県機関、自衛隊、警察、消防等と合同で行いました。
 2.NPO法人が企画・運営。防災について学んでいます。
 3.市と各関係機関、市民が合同で訓練しました。
 4.各振興局単位で行われた防災訓練。当日は多くの市民が訓練に参加しました。
 (写真は旧台小学校体育館)

花月川橋梁



写真で見る あの頃と現在

豪雨前の状態まで復旧が進んだ場所、近い状態まで復旧した場所、復旧までに時間を要する場所、状況は様々ですが復旧は着実に進んでいます。

- ・花月川橋梁：驚異のスピードで復旧。平成30年7月14日にはJR久大本線が開通した。
- ・鈴連町：土砂崩れによってできた土砂ダムに水没した地区。現在は護岸工事をしている。
- ・殿町：災害後、路肩が崩壊していたが、急ピッチで工事が進んでいる。
- ・ことといの里（小野川自然プール）：平成30年のオープンに間に合うように復旧工事を完了。今年も7月にオープンした。
- ・鶴河内町：山腹の崩壊によって山肌があらわになっていたが、現在は復旧工事が進められている。

※現在の写真は6月25日時点です。

殿町



鈴連町



鶴河内町



ことといの里（小野川自然プール）

