

災害状況（令和6年6月30日からの大雨）

7/4（木）11:00

① 日田市体制

設置日時等	体制
6月30日（日） 20:40	災害警戒準備室
7月1日（月） 10:20	災害警戒本部
7月2日（火） 16:40	（体制解除）

② 避難情報発令状況

発令日時	内容	地区	対象
7月1日 9:00	高齢者等避難	高瀬・朝日・三花・西有田・東有田・小野・大鶴・夜明・五和・前津江・中津江・上津江・大山・天瀬地区	12,089世帯 26,855人
7月1日 11:00	避難指示	上記地区＋光岡地区	15,818世帯 35,307人
7月2日 16:40	（発令解除）		

③ 気象警報（警報以上）

発表日時	内容	備考
6月30日（日）20:36	大雨警報（土砂）	7月2日 16:40 解除
6月30日（日）21:39	洪水警報	7月1日 16:25 解除
7月1日（月）7:28	大雨警報（浸水）	7月1日 16:25 解除
7月1日（月）10:20	土砂災害警戒情報	7月1日 22:7 解除

④ 通行規制（7/3（水）12:00時点）

内容	件数
全面通行止	6
片側通行止	0

参考：市民等からの通報状況（7/3（水）12:00時点）

内容	件数	備考
住家関連	5	
非住家関連	2	
その他	49	道路冠水、敷地内への土砂流入、農地等

※本部に通報等のあった内容の集計であり、実際の被害状況等については現在調査中です。

【通報内訳】

人的被害

死者	0名	男性	0名	女性	0名	性別不明	0名			
行方不明	0名	男性	0名	女性	0名	性別不明	0名			
負傷者	0名	男性	重症	0名	中等傷	0名	軽傷	0名	程度不明	0名
		女性	重症	0名	中等傷	0名	軽傷	0名	程度不明	0名

住家被害		5件						
区分	数	内 訳						備考
		日田	前津江	中津江	上津江	大山	天瀬	
全壊	0件							
半壊	0件							
一部損壊	0件							
床上浸水	1件	1						
床下浸水	4件	4						

非住家被害		2件						
区分	数	内 訳						備考
		日田	前津江	中津江	上津江	大山	天瀬	
全壊	0件							
半壊	0件							
一部損壊	1件	1						
床上浸水	0件							
床下浸水	1件	1						

その他被害		49件						
区分	数	内 訳						備考
		日田	前津江	中津江	上津江	大山	天瀬	
道路	11件	9	1			1		
河川	0件							
公共施設	0件							
土砂災害	10件	10						
農林水産被害	25件	21					4	
その他	3件	3						
火災	0件							
ライフライン	0件							

様式3 令和6年7月1日からの大雨による被害状況一覧表

日 田 市 (7/3 15:00現在)

受付番号	整理番号	枝番号	管轄	受付時間	受付月日	場所	被害区分	建物状況	道路通行止	人的被害	名称等	被災状況	対応課	職員調査重複
1	1		日田	10:50	7月1日	南友田	住家	床下浸水	-	-	床下浸水	庄手川左岸 川から水が溢れている	防災・危機管理課	
2	2		日田	11:00	7月1日	石井町3丁目	住家	床下浸水	-	-	床下浸水	床下浸水被害	防災・危機管理課	
3	3		日田	10:30	7月1日	豆田	非住家	床下浸水	-	-	浸水被害	豆田町 大塚下駄前のカタシマ店舗に水が入っている	防災・危機管理課	
4	4		日田	11:20	7月1日	石井町2丁目	その他	-	-	-	水路	自宅裏の田にあてるための水路が溢れている	農業振興課	
5	5		日田	11:50	7月1日	吹上町	住家	床下浸水	-	-	床下浸水	自宅横の側溝が溢れている	防災・危機管理課	
6	6		日田	12:00	7月1日	夜明	道路	-	-	-	道路冠水	夜明のもやし工場近く。高速道路の側道が冠水している ※現場で工事をしているが道路が冠水してきた	土木課	
7	7		日田	12:15	7月1日	秋山町	土砂災害	-	-	-	土砂流入	自宅に土砂が流れ込んでいる。見に来るときは連絡をいただきたい。	防災・危機管理課	
8	8		日田	12:00	7月1日	城内団地	土砂災害	-	-	-	土砂流入	城内団地横道路に土砂が流れ込んでいる	建築住宅課	
9	9		日田	12:30	7月1日	亀山町	道路	-	-	-	道路冠水	ベスト電器や青山裏の市道の冠水	土木課	
10	10		日田	12:00	7月1日	三和	住家	床下浸水	-	-	床下浸水	家の裏の側溝が溢れている	防災・危機管理課	
11	11		日田	12:10	7月1日	有田	道路	-	-	-	土砂崩れ	三池公民館から有田小学校側に10m 道路に土砂が流れ込んでいる(幅3m、高さ1.5m)	土木課	

12	12		日田	12:25	7月1日	中央1丁目	道路	-	全面通行止	-	道路浸水	ロフティ横アンダーパスに71歳女性の車が見つかり、警察・消防で救助済み。けがもなく、病院への搬送なし (アンダーパスは通行不可)	防災・危機管理課	
13	13		日田	13:00	7月1日	財津町	道路	-	-	-	土砂流入	大内製材所の横の土地(日田市所有)から真砂土が大量に道路に流れている。確認してほしい	都市整備課	
14	14		日田	13:20	7月1日	上城内町	土砂災害	-	-	-	土砂崩れ	家の横が土砂崩れに合った。住家にただちに被害はないが、現地を見てほしい。また溝が土砂で埋まって固まっている。	防災・危機管理課	
15	15		日田	11:00	7月1日	大字北豆田	土砂災害	-	-	-	土砂崩れ	大原公園斜面が崩れている	都市整備課	
16	16		日田	12:30	7月1日	緑町1丁目	道路	-	-	-	林道	県道から会社までの道(林道長谷線)途中壊れている。 車の通行は可	林業振興課	
17	17		日田	14:50	7月1日	夜明	その他	-	-	-	法面崩壊	JR久大本線法面の崩壊。 地域住民が土嚢積みを行い、その後JRと池辺土木が現地にて協議を行っていたとのこと。	地域振興課	
18	18		日田	16:00	7月1日	淡窓	住家	床上浸水	-	-	床上浸水	床上浸水した。現在は水は引いて片付け中。	防災・危機管理課	
19	19		日田	15:00	7月1日	大字友田	農林水産被害	-	-	-	法面崩壊	農地法面崩壊	農業振興課	
20	20		日田	15:15	7月1日	大字内河野	農林水産被害	-	-	-	法面崩壊	田の法面3カ所崩壊 ①2.0×3.0 ②2.0×3.0 ③3.3×3.0	農業振興課	
21	21		日田	14:10	7月1日	大字北豆田	公共施設	-	-	-	土砂崩れ 倒木	慈眼山公園内の法面崩落、倒木	都市整備課	
22	22		日田	16:10	7月1日	吹上町	公共施設	-	-	-	法面崩壊	吹上神社入口道路と吹上神社裏の法面崩壊	都市整備課	
23	23		日田	18:20	7月1日	東有田	農林水産被害	-	-	-	土砂堆積	池辺川の増水に伴い、田んぼに土砂が堆積しているので現地を見てほしい	土木課	
24	24		日田	18:30	7月1日	清水町	農林水産被害	-	-	-	法面崩壊	農地の法面が崩壊	土木課	

25	25		日田	17:40	7月1日	小山町	道路	-	全面通行止	-	土砂崩壊	県道朝田日田線（小山町多目的交流館手前300m）土砂流出全面通行止め	都市整備課	
26	26		前津江	16:45	7月1日	前津江赤石	道路	-	全面通行止	-	土砂堆積	県道西大山大野日田線（前津江町赤石桑木橋から田頭三差路）の法面が崩壊し、道路に転石、土砂が50cm程堆積し、通行不可。※先週と同じ箇所	都市整備課	
27	27		日田	19:30	7月1日	大字友田	その他	-	-	-	汚水噴出	豪雨時にトイレが逆流し、汚水が噴出する。店舗に臭気が充満する。	施設工務課	
28	28		日田	18:40	7月1日	大字山田	農林水産被害	-	-	-	土砂堆積	水路に土砂が堆積している	農業振興課	
29	29		大山	6:12	7月2日	大山町東大山	道路	-	全面通行止	-	土砂崩れ	市道中大山統木線山川法面の土砂崩れ	土木課	
30	30		日田	9:10	7月2日	西有田	農林水産被害	-	-	-	農道崩壊	雨で農道（複数名利用）が壊れた。毎年のように壊れる箇所です。今までは自分でバラスで補修していた。	農業振興課	
31	31		日田	9:30	7月2日	石松町	土砂災害	-	-	-	法面崩壊	裏の法面が崩れて、家屋に土砂が覆いかぶさっている。	防災・危機管理課	
32	32		日田	10:00	7月2日	大字有田	農林水産被害	-	-	-	法面崩壊	農地法面崩壊	農業振興課	
33	33		日田	7:45	7月2日	大字三和	農林水産被害	-	-	-	農地陥没	ぶどう園地内の陥没	農業振興課	
34	34		日田	11:00	7月2日	大字東有田	農林水産被害	-	-	-	法面崩壊	法面崩壊	農業振興課	
35	35		日田	9:15	7月2日	大字友田	農林水産被害	-	-	-	土砂流入	入江委員会が所有する農道に土砂が流入し通行ができないとの報告あり。	農業振興課	
36	36		日田	13:05	7月2日	三池町	農林水産被害	-	-	-	法面崩壊	家の裏土砂崩れ（裏は農地で法面崩壊）家には土砂はかかっていない	農業振興課	
37	37		日田	9:30	7月2日	大字羽田	農林水産被害	-	-	-	土砂堆積	排水路の中に土砂が堆積した	農業振興課	

38	38		日田	12:10	7月2日	大字内河野	農林水産被害	-	-	-	法面崩壊	農地法面の被災	農業振興課	
39	39		日田	13:00	7月2日	大字北豆田	土砂災害	-	-	-	法面崩壊	住家の裏山斜面が崩れ、土砂が住家に流れてきた	防災・危機管理課	
40	40		日田	14:06	7月2日	大字羽田	農林水産被害	-	-	-	土砂堆積	農道に土砂が堆積している	土木課	
41	41		日田	14:25	7月2日	北友田	道路	-	全面通行止	-	橋梁座屈	国道386号 北友田三郎丸橋が座屈している	都市整備課	
42	42		天瀬	8:40	7月2日	天瀬町女子畑	農林水産被害	-	-	-	法面崩壊	農地の法面の崩壊	農業振興課 (天瀬振興局)	
43	43		天瀬	9:00	7月2日	天瀬町出口	農林水産被害	-	-	-	法面崩壊	農業用水路の法面の崩壊	農業振興課 (天瀬振興局)	
44	43		日田	14:20	7月2日	大字花月	農林水産被害	-	-	-	農業施設	①水路が越水、田にごみが流入 ②水路に土砂堆積 ③花月川沿いの田の崩壊	農業振興課	
45	45		日田	8:40	7月3日	大字西有田	農林水産被害	-	-	-	農業施設	農道に倒木あり、通行不可	農業振興課 林業振興課	
46	46		日田	11:25	7月3日	大字羽田	農林水産被害	-	-	-	農地	・河川沿いの田護岸一部崩壊 ・鳥獣害対策柵が20m流出	林業振興課	
47	47		日田		7月3日	大字高瀬	農林水産被害	-	-	-	農業施設	水路の水が田にこない	農業振興課	
48	48		日田	9:35	7月3日	大字花月	農林水産被害	-	-	-	農業施設	水路に土砂が堆積している	農業振興課	
49	49		天瀬	8:40	7月3日	天瀬町馬原	農林水産被害	-	-	-	農道崩壊	農道の法面崩壊	農業振興課	
50	50		天瀬	9:00	7月3日	天瀬町馬原	農林水産被害	-	-	-	農道崩壊	農道の法面崩壊	農業振興課	

51	51		日 田	9:30	7月3日	中尾町	農林水産被害	-	-	-	農業施設	用水路土砂堆積	農業振興課	
52	52		日 田	9:45	7月3日	大字小迫	農林水産被害	-	-	-	農業施設	農業用水路に土砂堆積（通水不能）	農業振興課	
53	53		日 田	12:30	7月3日	鶴河内町	道路	-	-	-	道路陥没	市道石原田桐尾線と鰐川の間に陥没あり。 市道に影響を及ぼす可能性あり。	土木課	
54	54		日 田	9:00	7月2日	豆田町（廣瀬資料館）	非住家	一部損壊	-	-	壁一部剥離	廣瀬資料館向かい通りに面した家屋の土壁の一部 が落ちたもの。 ※元々修理工事時に取り壊し予定のもの	文化財保護課	
55	55		日 田	11:00	7月3日	大字羽田	土砂災害	-	-	-	土砂崩れ	家の裏に土砂がきている	防災・危機管理課	
56	56		日 田	11:00	7月3日	大字東有田	土砂災害	-	-	-	土砂崩れ	家の裏に土砂がきている	防災・危機管理課	